

# REVISIÓN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 2136



Somosllantas - Las Buseticas

Vehículo: SNU387

## APROBADO

Críticas	0	Rechazado	0% (0)
Aprobadas	91	Total	91

### Datos de la Inspección

Fecha:	24/may./2023 09:27 a.m.	Fecha Siguiente:	23/jul./2023 09:27 a.m.
Odómetro:	382.324	Odómetro Siguiente chequeo:	-
Horómetro:	-	Horómetro Siguiente chequeo:	-
Conductor Nombre:	-	Conductor Identificación:	-
Creado Por:	CARLOS ALBERTO ARCILA ARREDONDO	Fecha Creación:	24/may./2023 09:32 a.m.
Fuente:	web		
Fecha Inicio:	24/may./2023 09:28 a.m.	Fecha Finalización:	24/may./2023 09:32 a.m.
Duración:	4m		
Centro de Costos:	-	Ciudad:	-
Grupos:	-		
Comentario:	-		

### Datos del Vehículo

Vehículo:	SNU387	Marca:	NISSAN	Línea	URVAN
Medición Actual:	382.324 km [24/may./2023]	Horómetro Actual:	-No Definido-	Tipo:	MICROBUS

### Datos del Checklist Anterior

Número:	2069	Fecha:	23/mar./2023 08:38 a.m.	Estado:	APROBADO
Odómetro:	372.796	Horómetro:	-		

### LLANTA 1

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 1)		8 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 1)		8 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 1)		8 - Aprobado
Estado (Llanta 1)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

### LLANTA 2

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 2)		8 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 2)		8 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 2)		8 - Aprobado