



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:

PLACA:

NOMBRE INSPECTOR:

VENCIMIENTO

23/06/2023	SNX018	Roy David Velásquez Álvarez	22/08/2023
------------	--------	-----------------------------	------------

NOMBRE PROPIETARIO:	CEDULA CONDUCTOR:	NOMBRE CONDUCTOR:
Nathalia Zapata	71272326	ECHEVERRI CARLOS ALEXIS

DOCUMENTOS		
VENCIMIENTO SOAT:	VENCIMIENTO CDA	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:
26/01/2024	13/01/2024	22/09/2024

CARGA EXTINTOR:	VENCIMIENTO EXTINTOR:	EQUIPO DE CARRETERA:	KILOMETRAJE:
Si	30/04/2024	Si	189235

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
tarjeta de operacion	Cumple	---	Radiador	Cumple	---
esquemas	Cumple	---	aceite motor	Cumple	---
instrumentos de tablero	Cumple	---	sulfatación	Cumple	---
Elementos de fragmentacion o expulsion de ventanilla	Cumple	---	Ajuste de Bornes	Cumple	---
administrativo	Cumple	---	Nivel de Carga	Cumple	---
administrativo	Cumple	---	Líquido frenos	Cumple	---
Técnico mecánica	Cumple	---	Retenedores ruedas	Cumple	---
Soat	Cumple	---	aceite diferencial	Cumple	---
tuberia	Cumple	---	aceite transmision	Cumple	---
licencia de conduccion	Cumple	---	aceite hidraulico	Cumple	---
Luces internas	Cumple	---	Agua limpiabrisas	Cumple	---
Elementos que obstruyan la vision	Cumple	---	Refrigerante	Cumple	---
Cinturon de seguridad	Cumple	---	Retrorvisor	Cumple	---
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	---	Puntales Mac Pherson	Cumple	---
Anclaje sillero	Cumple	---	Eje cardanico	Cumple	---
Ventaneria	Cumple	---	soportes (Motor, Transmision)	Cumple	---
Licencia de transito	Cumple	---	Correas	Cumple	---
Piso	Cumple	---	Sistema de Escape	Cumple	---
Chasis	Cumple	---	Circuito	Cumple	---
Botiquin	Cumple	---	Amortiguador	Cumple	---
Rueda Sist. De Tension	Cumple	---	Aspiral	Cumple	---
Señales	Cumple	---	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	---
Tacos	Cumple	---	Brazos de Dirección	Cumple	---
Gufo	Cumple	---	Terminales	Cumple	---
Cruce	Cumple	---	Bóvilas de Brazos Oscilantes	Cumple	---
Herramientas	Cumple	---	Barra Conectoras u oscilantes	Cumple	---
Aire	Cumple	---	Brazo Pitman	Cumple	---
Junta delantera izquierda	Cumple	---	Porta Manguetas	Cumple	---
Luces de parqueo	Cumple	---	Inspección de Compresor	Cumple	---
Luces de reverse	Cumple	---	Pastás	Cumple	---
Luces de stop	Cumple	---	Bandas	Cumple	---
Luces bajas	Cumple	---	Mudajes	Cumple	---
Junta trasera derecha interior	Cumple	---	Barras estabilizadora	Cumple	---
Junta trasera derecha exterior	Cumple	---	tuercas y rines	Cumple	---
Junta trasera izquierda interior	Cumple	---	Verificación de Hojas	Cumple	---
Junta trasera izquierda exterior	Cumple	---	Anclaje de Muelles	Cumple	---
Luces altas	Cumple	---	Alueras	Cumple	---
Junta de repulsion	Cumple	---	Carroceras de Aire	Cumple	---
Junta delantera derecha	Cumple	---			

ESTADO REVISION: Aprobado

Firma del Titular del Vehículo

Firma del Inspector