



| | | | | | | |
|--|---|---|--|--------------------------------------|---------------|------------------|
| Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS | | | | NIT: 901259084-1 | | |
| Fecha de inspección: 05/07/2023 | | | | Consecutivo: 2023-2578 | | |
| Teléfono(s): 4447240 Ext: 108 / 3118870958 | | | | Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05 | | |
| DATOS DEL PROPIETARIO | | | | DATOS DEL VEHICULO | | |
| Nombre o Razón Social: LUIS JEOVANI ALZATE | | | | Placa: SNV438 | Interno: 438 | Tipo: MICROBUS |
| Cédula o NIT: 98630508 | | | | Modelo: 2014 | Marca: NISSAN | Kilometraje: GPS |
| CRITERIOS | | | | SI | NO | FECHA |
| Tarjeta de propiedad | | | | X | | 2020-02-18 |
| Tarjeta de operación | | | | X | | 2024-06-17 |
| Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente) | | | | X | | 2024-03-17 |
| Revisión Bimestral | | | | X | | 2023-09-05 |
| Revisión tecno mecánica (vigente) | | | | X | | 2024-03-01 |
| Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente) | | | | X | | 2023-12-14 |
| ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN | | | | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA |
| EQUIPO DE CARRETERA | 1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores llaves de expansión y llaves fijas | X | | | | |
| | 2. Dos señales de carretera en forma de triángulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos | X | | | | |
| | 3. Extintor NO 1 | X | | | | |
| | 4. Dos tacos para bloquear el vehículo | X | | | | |
| | 5. Gato con capacidad para elevar el vehículo | X | | | | |
| | 6. Cruceta | X | | | | |
| | 7. Linterna | X | | | | |
| | 8. Llanta de repuesto | X | | | | |
| LADO IZQUIERDO | 10. Réplica de la placa refectiva (50cmsX 25cms) | X | | | | |
| | 11. Logo razón social de la empresa transportadora | X | | | | |
| | 12. Estado y seguros de las puertas y ventanas | X | | | | |
| LADO DERECHO | 14. Réplica de la placa refectiva (50cmsX 25cms) | X | | | | |
| | 15. Logo razón social de la empresa transportador | X | | | | |
| | 16. Estado y seguro de las puertas y ventanas | X | | | | |
| PARTE POSTERIOR | 17. Luz de freno (stop) y tercer stop | X | | | | |
| | 18. Luces traseras medias | X | | | | |
| | 19. Luces de reversa | X | | | | |
| | 20. Luces de parqueo | X | | | | |
| | 21. Luces direccionales | X | | | | |
| | 22. Vidrio Panorámico | X | | | | |
| | 23. Luz de placa | X | | | | |
| | 24. Velocidad máxima | X | | | | |
| PARTE FRONTAL | 27. Como conduzco | X | | | | |
| | Estado de la placa | X | | | | |
| ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO | 29. Luces delanteras altas y bajas | X | | | | |
| | 30. Luces direccionales y parqueo | X | | | | |
| | 31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho) | X | | | | |
| | 32. Estado de la placa | X | | | | |
| | 34. Emblema escolar (escrito al contrario) | X | | | | |
| ESTADO | 37. Estado general de latoneria y pintura | X | | | | |
| ESTADO | 38. Estado de los cinturones de seguridad | X | | | | |

| | |
|---|---|
| <p>inspección de la ruta escolar</p>  | <p>seguridad</p>  |
| <p>Responsable de la inspección: JOHAN FELIPE VALENCIA ALVAREZ</p> | <p>Firma:</p>  |
| <p>Nombre y apellido del conductor: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS</p> | <p>Firma:</p>  <p>NIT 901259084-1 CEL 3118870958</p> |
| <p>Resultado de la Inspección NIT 901259084-1 CEL 3118870958</p> | <p>Aprobado</p> |