REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:	PLACA:	NOMBRE INSPECTOR:	VENCIMIENTO
15/07/2023	SNV789	Roy David Velásquez Álvarez	9/09/2023

NOMBRE PROPIETARIO:	CEDULA CONDUCTOR:	NOMBRE CONDUCTOR:
Luis Zapata	98663554	Luis Zapata

DOCUMENTOS

VENCIMIENTO SOAT:	VENCIMIENTO CDA	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:
15/05/2024	5/06/2024	9/09/2023

CARGAR EXTINTOR:	VENCIMIENTO EXTINTOR:	EQUIPO DE CARRETERA:	KILOMETRAJE:
Si	31/07/2023	Si	436002

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Tarjeta de operación	Cumple	—	Radiador	Cumple	—
Vidrios	Cumple	—	Aceite motor	Cumple	—
Instrumentos de tablero	Cumple	—	Suspensión	Cumple	—
Elementos de fragmentación o expulsión de ventanilla	Cumple	—	Ajuste de Bornes	Cumple	—
administrativo	Cumple	—	Nivel de Carga	Cumple	—
administrativo	Cumple	—	Líquido frenos	Cumple	—
Técnico mecánica	Cumple	—	Estabilizadores rueda	Cumple	—
Soat	Cumple	—	Aceite diferencial	Cumple	—
Cabina	Cumple	—	Aceite transmisión	Cumple	—
Licencia de conducción	Cumple	—	Aceite hidráulico	Cumple	—
Luces internas	Cumple	—	Agua limpiabrisas	Cumple	—
Elementos que obstruyan la visión	Cumple	—	Refrigerante	Cumple	—
Cinturón de seguridad	Cumple	—	Terminales	Cumple	—
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	—	Puntales Mac Pherson	Cumple	—
Anclaje silletería	Cumple	—	Eje centrales	Cumple	—
Ventanería	Cumple	—	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	—
Licencia de tránsito	Cumple	—	Correas	Cumple	—
Pito	Cumple	—	Sistema de Escape	Cumple	—
Chalupa	Cumple	—	Cremallera	Cumple	—
Retroviro	Cumple	—	Amortiguador	Cumple	—
Rache Sist. De Tensión	Cumple	—	Espiral	Cumple	—
Señales	Cumple	—	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	—
Tacos	Cumple	—	Brazos de Dirección	Cumple	—
Gato	Cumple	—	Terminales	Cumple	—
Cruceta	Cumple	—	Bielletas de Brazos Oscilantes	Cumple	—
Herramientas	Cumple	—	Juntas Conectoras y dentados	Cumple	—
Aire	Cumple	—	Brazo Pitman	Cumple	—
Llanta delantera izquierda	Cumple	—	Parte Mangueras	Cumple	—
Luces de parqueo	Cumple	—	Inspección de Compresor	Cumple	—
Luces de reversa	Cumple	—	Pastas	Cumple	—
Luces de stops	Cumple	—	Bandas	Cumple	—
Luces bajas	Cumple	—	Abrazaderas	Cumple	—
Llanta trasera derecha interior	Cumple	—	Bartas estabilizadoras	Cumple	—
Llanta trasera derecha exterior	Cumple	—	Tuercas y rines	Cumple	—
Llanta trasera izquierda interior	Cumple	—	Verificación de Hojas	Cumple	—
Llanta trasera izquierda exterior	Cumple	—	Anclaje de Muelles	Cumple	—
Luces altas	Cumple	—	Muelles	Cumple	—
Llanta de repuesto	Cumple	—	Camaras de Aire	Cumple	—
Llanta delantera derecha	Cumple	—			

ESTADO REVISION: Aprobado

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

Roy velasquez.

FIRMA DEL INSPECTOR

Powered by CamScanner