



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:

PLACA:

NOMBRE INSPECTOR:

VENCIMIENTO

15/09/2023	SNV789	Andres Felipe Calderon Florez	14/11/2023
------------	--------	-------------------------------	------------

NOMBRE PROPIETARIO:

CEDULA CONDUCTOR:

NOMBRE CONDUCTOR:

Luis Zapata	3593373	ROBINSON VALENCIA CARDONA
-------------	---------	---------------------------

DOCUMENTOS

VENCIMIENTO SOAT:

VENCIMIENTO CDA

VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:

15/05/2024	5/06/2024	10/09/2025
------------	-----------	------------

CARGAS EXTINTOR:

VENCIMIENTO EXTINTOR:

EQUIPO DE CARRETERA:

KILOMETRAJE:

Si	30/09/2024	Si	442329
----	------------	----	--------

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Tarjeta de operación	Cumple	---	Radior	Cumple	---
Esquemas	Cumple	---	Acete motor	Cumple	---
Instrumentos de tablero	Cumple	---	Sulfatación	Cumple	---
Elementos de fragmentación o expulsión de ventanilla	Cumple	---	Ajuste de Borne	Cumple	---
administrativos	Cumple	---	Nivel de Carga	Cumple	---
administrativos	Cumple	---	Líquido frenos	Cumple	---
Técnicos mecánica	Cumple	---	Relaciones ruidas	Cumple	---
Soal	Cumple	---	Acabe diferencial	Cumple	---
Soalero	Cumple	---	Acabe transmisión	Cumple	---
Soalero de conducción	Cumple	---	Acabe hidráulico	Cumple	---
Luces internas	Cumple	---	Agua refrigerante	Cumple	---
Elementos que obstruyen la visión	Cumple	---	Refrigerante	Cumple	---
Quilómetros de seguridad	Cumple	---	Refrigerante	Cumple	---
Sistema antibloqueo de frenos	Cumple	---	Purificador	Cumple	---
Anclaje alerías	Cumple	---	Purificador	Cumple	---
Ventanilla	Cumple	---	Purificador	Cumple	---
Levanta de tránsito	Cumple	---	Purificador	Cumple	---
Pier	Cumple	---	Purificador	Cumple	---
Chasis	Cumple	---	Purificador	Cumple	---
Botiquín	Cumple	---	Purificador	Cumple	---
Bandeja Sist. De Tracción	Cumple	---	Purificador	Cumple	---
Solados	Cumple	---	Purificador	Cumple	---
Tacos	Cumple	---	Purificador	Cumple	---
Gato	Cumple	---	Purificador	Cumple	---
Cruceta	Cumple	---	Purificador	Cumple	---
Verificación	Cumple	---	Purificador	Cumple	---
Aire	Cumple	---	Purificador	Cumple	---
Uanta delantera izquierda	Cumple	---	Purificador	Cumple	---
Luces de parqueo	Cumple	---	Purificador	Cumple	---
Luces de reversa	Cumple	---	Purificador	Cumple	---
Luces de stop	Cumple	---	Purificador	Cumple	---
Luces bajas	Cumple	---	Purificador	Cumple	---
Luces trasera derecha interior	Cumple	---	Purificador	Cumple	---
Luces trasera derecha exterior	Cumple	---	Purificador	Cumple	---
Luces trasera izquierda interior	Cumple	---	Purificador	Cumple	---
Luces trasera izquierda exterior	Cumple	---	Purificador	Cumple	---
Luces altas	Cumple	---	Purificador	Cumple	---
Luces de reposa	Cumple	---	Purificador	Cumple	---
Luces de freno	Cumple	---	Purificador	Cumple	---

ESTADO REVISION:

Aprobado

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

FIRMA DEL INSPECTOR