

BU-05
5N0-964.

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

IVESUR Colombia Medellín Carrera 52 N° 6 Sur-80 PBX: 2040772 Medellín NIT: 900.081.357-5 info@ivesurcolombia.com	No: 981100
--	-----------------------------

Fecha de prueba	27/09/2023	Dirección:	KR 43A 32B SUR 51 LC 1
Nombre o Razón social	CONSTRUCCIONES EL CONDOR	Teléfono fijo o Número de Celular	4128893
Documento de identidad	CC. () NIT. (X)	Ciudad:	ENVIGADO
CE. ()	No. 890922447	Departamento:	ANTIOQUIA

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa: SNU964		País: COLOMBIA		Servicio: PÙBLICO		Clase: BUS		Marca: CHEVROLET		FRR:	
Modelo: 2014		Número de licencia de tránsito: 1234567		Fecha de Matricula: 21/11/2013		Color: BLANCO		Combustible / Propulsión: DIESEL		VIN o Chasis: 9GCFR90XE026609	
No. de Motor: 4HK-144590		Tipo motor: Diesel		Cilindrada (cm3)(s aplica): 5193		Kilometraje: 1		No. de Sillas: 41		Vidrios polarizados: Sí () No()	
3.1 VEHICULO NO SUJETO A REVISIÓN DE EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES											

8. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA

Nota: todo valor medido seguido del signo * significa un defecto encontrado.

4. EMISIONES AUDIBLES

5. INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES BAJAS

6. SUMA DE LA INTENSIDAD DE TODAS LAS LUCES

[illegible]

7. SUSPENSION (Si aplica)

Delantera izquierda	Valor	Delantera derecha	Valor	Trasera izquierda	Valor	Trasera derecha	Valor	Mínimo	Unidad %
---------------------	-------	-------------------	-------	-------------------	-------	-----------------	-------	--------	----------

8. FRENOS

[illegible]

9. DESVIACIÓN LATERAL

Eje 1	3.10	Eje 2	2.30	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo +10	Unidad	m/km
-------	------	-------	------	-------	--	-------	--	-------	--	------------	--------	------

10. DISPOSITIVOS DE COBRO (Si aplica)

Referencia comercial de la planta	Error en distancia	Error en tiempo	Maximo	Unidad %
-----------------------------------	--------------------	-----------------	--------	----------

11. EMISIONES DE GASES

Temp °C	Rpm
Crucero	Ralentí
% admisión	CO Vr Norma
	Monóxido de carbono (CO)
Crucero	Ralentí
% admisión	CO2 Vr Norma
	Dióxido de carbono (CO2)
Crucero	Ralentí
% admisión	O2 Vr Norma
	Óxígeno (O2)
Crucero	Ralentí
% admisión	HC Vr Norma
	Hidrocarburo (como hexano)
Crucero	Ralentí
ppm	NO Vr Norma
	Óxido nítrico (NO)
Crucero	Ralentí
ppm	SO2 Vr Norma
	Sulfato de azufre (SO2)

11. b VEHICULOS A DIESEL (opacidad) LTOE: 430mm

Temp C°	Rpm	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Resultado	Valor	Norma
		m-1 Und	m-1 Und	m-1 Und	m-1 Und			4,5 >= 5000 m-1

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA

Código	Descripción	Grupo	Total
1.1.7.30.2	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %-	2.1.1.	0
Tipo de defecto		A	X
		B	

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL
NTC 6282 (según corresponda)

Código	Descripción	Grupo	Total
			0
Tipo de defecto		A	
		B	0

D.1. DEFECTOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Total
			0
Tipo de defecto		A	
		B	0

