



REVISIÓN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

2300

Somosllantas - Las Buseticas

Vehículo: SNU387



APROBADO

Críticas	0	Rechazado	0% (0)
Aprobadas	88	Total	88

Datos de la Inspección

Fecha:	12/oct./2023 11:44 a.m.	Fecha Siguiente:	11/dic./2023 11:44 a.m.
Odómetro:	425.995	Odómetro Siguiente chequeo:	-
Horómetro:	-	Horómetro Siguiente chequeo:	-
Conductor Nombre:	-	Conductor Identificación:	-
Creado Por:	FRANCISCO CASTAÑO	Fecha Creación:	12/oct./2023 11:46 a.m.
Fecha Inicio:	12/oct./2023 11:44 a.m.	Fecha Finalización:	12/oct./2023 11:46 a.m.
Centro de Costos:	-	Ciudad:	-
Comentario:	-	Fuente:	web
		Duración:	2m
		Grupos:	-

Datos del Vehículo

Vehículo:	SNU387	Marca:	NISSAN	Línea:	URVAN
Medición Actual:	425.995 km [12/oct./2023]	Horómetro Actual:	-No Definido-	Tipo:	MICROBUS

Datos del Checklist Anterior

Número:	2219	Fecha:	04/ago./2023 03:35 p.m.	Estado:	APROBADO
Odómetro:	392.840	Horómetro:	-		

LLANTA 1

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 1)		4 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 1)		4 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 1)		4 - Aprobado
Estado (Llanta 1)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

LLANTA 2

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 2)		4 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 2)		4 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 2)		4 - Aprobado
Estado (Llanta 2)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

LLANTA 3

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 3)		4 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 3)		4 - Aprobado