



REVISIÓN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 2319



Somosllantas - Las Buseticas

Vehículo: GDX467

APROBADO

Críticas	0	Rechazado	0% (0)
Aprobadas	103	Total	103

Datos de la Inspección

Fecha:	28/oct./2023 12:24 p.m.	Fecha Siguiente:	27/dic./2023 12:24 p.m.		
Odómetro:	-	Odómetro Siguiente chequeo:	-		
Horómetro:	-	Horómetro Siguiente chequeo:	-		
Conductor Nombre:	-	Conductor Identificación:	-		
Creado Por:	Hector Alonso Perez Mesa	Fecha Creación:	28/oct./2023 12:25 p.m.	Fuente:	web
Fecha Inicio:	28/oct./2023 12:24 p.m.	Fecha Finalización:	28/oct./2023 12:25 p.m.	Duración:	1m
Centro de Costos:	BUSETICAS	Ciudad:	-	Grupos:	BUSETICAS
Comentario:	KILOM82907				

Datos del Vehículo

Vehículo:	GDX467	Marca:	HINO	Línea	FC9JLTZ
Medicion Actual:	76.762 km [29/ago./2023]	Horómetro Actual:	-No Definido-	Tipo:	BUS

Datos del Checklist Anterior

Número:	2317	Fecha:	28/oct./2023 09:28 a.m.	Estado:	REPROBADO
Odómetro:	-	Horómetro:	-		

LLANTA 1

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 1)		8 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 1)		8 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 1)		8 - Aprobado
Estado (Llanta 1)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

LLANTA 2

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 2)		8 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 2)		8 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 2)		8 - Aprobado
Estado (Llanta 2)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

LLANTA 3

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 3)		12 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 3)		12 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 3)		12 - Aprobado
Estado (Llanta 3)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

LLANTA 4

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 4)		12 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 4)		12 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 4)		12 - Aprobado
Estado (Llanta 4)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

LLANTA 5

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 5)		12 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 5)		12 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 5)		12 - Aprobado
Estado (Llanta 5)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

LLANTA 6

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 6)		12 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 6)		12 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 6)		12 - Aprobado
Estado (Llanta 6)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

LLANTA DE REPUESTO

Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta R)	6 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta R)	6 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta R)	6 - Aprobado
Estado (Llanta R)	BUENO - Aprobado

RUEDA DELANTERA IZQUERDA

Novedad	Comentario Novedad	Calificación	Comentario
Bujes Y Pasadores	REPRUEBAN JUEGOS	BUENO - Aprobado	
Rodillo De Bocin(Di)	REPRUEBA: DESAJUSTE EN EL RODILLO	BUENO - Aprobado	
Brazo De Dirección	REPRUEBA: SOLDADURA, JUEGOS, FRACTURAS	BUENO - Aprobado	
Terminales De Dirección	REPRUEBA: SOLDADURA Y JUEGOS	BUENO - Aprobado	
Barra De Dirección	REPRUEBA: TORCEDURAS, FRACTURAS, SOLDADURAS, JUEGOS.	BUENO - Aprobado	

Amortiguador	SÓLO SI TIENE	BUENO - Aprobado	
Campana	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS, ESCALAS, SURCOS	NO SE REVISA - Aprobado	SELLADAS
Zapatatas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS	NO SE REVISA - Aprobado	
Bandas De Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA	NO SE REVISA - Aprobado	
Fuga De Líquido De Frenos		BUENO - Aprobado	
Muelle	REPRUEBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRÍA (DIFERENCIAS EN NÚMERO DE HOJAS A CADA LADO)	BUENO - Aprobado	
Bujes De Muelle	REPRUEBA: DESGASTE, JUEGOS, AUSENCIA	BUENO - Aprobado	
Fuga De Aceite	FUGA DE ACEITE POR EL RETENEDOR	BUENO - Aprobado	

RUEDA DELANTERA DERECHA

Novedad	Comentario Novedad	Calificación	Comentario
Bujes Y Pasadores	REPRUEBAN JUEGOS	BUENO - Aprobado	
Rodillo De Bocin(Dd)	REPRUEBA: DESAJUSTE EN EL RODILLO	BUENO - Aprobado	
Terminales De Dirección	REPRUEBA: SOLDADURA Y JUEGOS	BUENO - Aprobado	
Barra De Dirección	REPRUEBA: TORCEDURAS, FRACTURAS, SOLDADURAS, JUEGOS.	BUENO - Aprobado	
Amortiguador	SÓLO SI TIENE	BUENO - Aprobado	
Campana(Dd)	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS, ESCALAS, SURCOS	NO SE REVISA - Aprobado	SELLADAS
Zapatatas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS	NO SE REVISA - Aprobado	
Bandas De Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA	NO SE REVISA - Aprobado	SELLADAS
Fuga De Líquido De Frenos		BUENO - Aprobado	
Muelle	REPRUEBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRÍA (DIFERENCIAS EN NÚMERO DE HOJAS A CADA LADO)	BUENO - Aprobado	
Bujes De Muelle	REPRUEBA: DESGASTE, JUEGOS, AUSENCIA	BUENO - Aprobado	
Fuga De Aceite	FUGA DE ACEITE POR EL RETENEDOR	BUENO - Aprobado	

RUEDA TRASERA IZQUIERDA

Novedad	Comentario Novedad	Calificación	Comentario
Amortiguador	SÓLO SI TIENE	BUENO - Aprobado	
Campana	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS, ESCALAS, SURCOS	NO SE REVISAS - Aprobado	SELLADAS
Zapatillas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS	NO SE REVISAS - Aprobado	
Bandas De Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA	NO SE REVISAS - Aprobado	SELLADAS
Fuga De Líquido De Frenos		BUENO - Aprobado	
Muelle	REPRUEBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRÍA (DIFERENCIAS EN NÚMERO DE HOJAS A CADA LADO)	BUENO - Aprobado	
Bujes De Muelle	REPRUEBA: DESGASTE, JUEGOS, AUSENCIA	BUENO - Aprobado	
Fuga De Aceite	FUGA DE ACEITE POR EL RETENEDOR	BUENO - Aprobado	

RUEDA TRASERA DERECHA

Novedad	Comentario Novedad	Calificación	Comentario
Amortiguador	SÓLO SI TIENE	BUENO - Aprobado	
Campana(Td)	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS, ESCALAS, SURCOS	NO SE REVISAS - Aprobado	SELLADA
Bandas De Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA	NO SE REVISAS - Aprobado	
Fuga De Líquido De Frenos		BUENO - Aprobado	
Muelle	REPRUEBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRÍA (DIFERENCIAS EN NÚMERO DE HOJAS A CADA LADO)	BUENO - Aprobado	
Bujes De Muelle	REPRUEBA: DESGASTE, JUEGOS, AUSENCIA	BUENO - Aprobado	
Fuga De Aceite	FUGA DE ACEITE POR EL RETENEDOR	BUENO - Aprobado	

SISTEMA ELÉCTRICO Y ACCESORIOS

Novedad	Calificación
Luces Estacionarias	BUENO - Aprobado
Limpia Brisas	BUENO - Aprobado
Luces Internas	BUENO - Aprobado

Pito	BUENO - Aprobado
Pito De Reversa	BUENO - Aprobado

SISTEMA ELÉCTRICO DELANTERO IZQUIERDO

Novedad	Calificación
Direccional	BUENO - Aprobado
Luz Alta	BUENO - Aprobado
Luz Media	BUENO - Aprobado
Luz Baja	BUENO - Aprobado

SISTEMA ELÉCTRICO DELANTERO DERECHO

Novedad	Calificación
Direccional(Dd)	BUENO - Aprobado
Luz Alta(Dd)	BUENO - Aprobado
Luz Media(Dd)	BUENO - Aprobado
Luz Baja(Dd)	BUENO - Aprobado

SISTEMA ELÉCTRICO TRASERO IZQUIERDO

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Direccional(Ti)		BUENO - Aprobado
Luz De Freno(Ti)		BUENO - Aprobado
Luz De Reversa(Ti)		BUENO - Aprobado
Luz Principal(Ti)	PRENDE CON LAS LUCES DELANTERAS	BUENO - Aprobado

SISTEMA ELÉCTRICO TRASERO DERECHO

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Direccional(Td)		BUENO - Aprobado
Luz De Freno(Td)		BUENO - Aprobado
Luz De Reversa(Td)		BUENO - Aprobado
Luz Principal(Td)	PRENDE CON LAS LUCES DELANTERAS	BUENO - Aprobado

SISTEMA DE FRENOS GENERAL

Novedad	Calificación
Fugas De Aire	BUENO - Aprobado
Fugas De Líquido De Frenos	BUENO - Aprobado
Recipientes Y Tanques (Tarros)	BUENO - Aprobado
Tensión De Emergencia	BUENO - Aprobado

VARIOS

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Estado Silletería		BUENO - Aprobado
Barras Estabilizadoras	REPRUEBA: SOLDADURAS, JUEGOS	BUENO - Aprobado
Bujes De Barra Estabilizadora		BUENO - Aprobado
Cardanes Y Crucetas		BUENO - Aprobado
Fugas De Aceite		BUENO - Aprobado
Cinturones De Seguridad		BUENO - Aprobado
Ventanas Y Martillos De Emergencia		BUENO - Aprobado
Retrovisores		BUENO - Aprobado
Vidrios		BUENO - Aprobado
Plumillas		BUENO - Aprobado

Certificado sin firma de un ingeniero mecánico no es válido. Todo certificado reprobado tiene 15 días calendario para ser revisado de nuevo sin ningún costo adicional, no queriendo decir que el vehículo esté exento de multas e inmovilización. JARBET SAS no se hace responsable de ningún tipo de multas o costos acarreados por éstas. Propiedad intelectual de JARBET SAS. Se prohíbe la reproducción parcial o total de este documento y sus componentes.