



REVISIÓN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 2364



Somosllantas - Las Buseticas

Vehículo: WGY095

APROBADO

Críticas	0	Rechazado	0% (0)
Aprobadas	89	Total	89

Datos de la Inspección

Fecha:	30/nov./2023 09:22 a.m.	Fecha Siguiente:	29/ene./2024 09:22 a.m.
Odómetro:	236.214	Odómetro Siguiente chequeo:	-
Horómetro:	-	Horómetro Siguiente chequeo:	-
Conductor Nombre:	-	Conductor Identificación:	-
Creado Por:	FRANCISCO CASTAÑO	Fecha Creación:	30/nov./2023 09:25 a.m. Fuente: web
Fecha Inicio:	30/nov./2023 09:23 a.m.	Fecha Finalización:	30/nov./2023 09:25 a.m. Duración: 2m
Centro de Costos:	-	Ciudad:	- Grupos: -
Comentario:	-		

Datos del Vehículo

Vehículo:	WGY095	Marca:	NISSAN	Línea	URVAN
Medición Actual:	236.214 km [30/nov./2023]	Horómetro Actual:	-No Definido-	Tipo:	MICRÓBUS

Datos del Checklist Anterior

Número:	2288	Fecha:	30/sep./2023 01:24 p.m.	Estado:	APROBADO
Odómetro:	232.431	Horómetro:	-		

LLANTA 1

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 1)		5 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 1)		5 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 1)		5 - Aprobado
Estado (Llanta 1)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

LLANTA 2

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 2)		5 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 2)		5 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 2)		5 - Aprobado
Estado (Llanta 2)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

LLANTA 3

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 3)		8 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 3)		8 - Aprobado