

| | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|--------|
| No. Servicio | 903.078 | No. Placa | WLX007 |
| Fecha | 02/01/2024 04:05:40p.m. | | |

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Empresa Afiliad | PARTICULAR . |
| Nombre propletario | JOSE OCTAVIO GRACIA RAMIREZ |
| Marca | CITROEN |
| Clase | MICROBUS |
| Línea | JUMPER FT40 L4H3 |
| Modelo | 2.015 |

INFORME VISUAL Y FOTOGRAFIAS

| RTM SUSPENSION | | RTM MOTOR | |
|-------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| ESTADO AMORTIGUADORES | BUENO | ESTADO CORREAS (ACCESORIOS) | BUENO |
| ESTADO BARRA ESTABILIZADORA | BUENO | ESTADO PANEL RADIADOR | BUENO |
| ESTADO BRAZOS SUSPENSION | BUENO | FUGAS (ACEITE MOTOR) | BUENO |
| ESTADO MUELLES/BOMBONAS/BALLESTAS | BUENO | FUGAS RADIADOR / MANGUERAS | BUENO |
| ESTADO TERMINALES SUSPENSION | BUENO | RUIDOS IRREGULARES | BUENO |
| GUARDAPOLVOS SUSPENSION | BUENO | TESTIGO PRESION DE ACEITE | BUENO |
| SOPORTE Y BUJES | BUENO | TESTIGO TEMPERATURA MOTOR | BUENO |
| RTM FRENOS | | RTM SISTEMA ADMISION | |
| CARRERA Y RETORNO DEL PEDAL | BUENO | COLOR HUMO (AZUL O NEGRO) | BUENO |
| ESTADO DISCOS/CAMPANA (VISUAL) | BUENO | ESCAPE GASES (MULTIPLES/EXHOSO) | BUENO |
| ESTADO MANGUERAS /TUBERIAS | BUENO | ESTADO TANQUE DE COMBUSTIBLE | BUENO |
| ESTADO PASTILLAS (VISUAL) | BUENO | FUGAS COMBUSTIBLE | BUENO |
| FRENOS ESTACIONAMIENTO | BUENO | RTM CAJA Y TRANSMISION | |
| FUGAS DE AIRE O HIDRAULICO | BUENO | RTM DIRECCION | |
| NIVEL LIQUIDO DE FRENOS | BUENO | RTM DOCUMENTACION | |
| PRESION Y VACIO DE AIRE (SI APLICA) | BUENO | RTM CARROCERIA | |
| RTM ELECTRICIDAD | | RTM SEGURIDAD | |
| ALARMA SONORA (REVERSA) | BUENO | AVISOS NORMATIVOS/EMPRESA | BUENO |
| ESTADO BATERIA /ALTERNADOR/CABLEADO | BUENO | CINTURONES DE SEGURIDAD | BUENO |
| FUNC. AIRE ACONDICIONADO | BUENO | DISPOSITIVO DE VELOCIDAD | BUENO |
| FUNC. LIMPIABRISAS | BUENO | ESPEJOS / RETROVISOR | BUENO |
| FUNC. LUces ALTAS / BAJAS | BUENO | ESTADO LLANTAS | BUENO |
| FUNC. LUces DIRECCIONALES/PARQUEO | BUENO | ESTADO RINES /PERNOS/TUERCAS | BUENO |
| FUNC. LUces INTERNAS | BUENO | EXTINTOR / BOTIQUIN | BUENO |
| FUNC. LUZ FRENO (STOPS) | BUENO | GATO/TACOS/BANDEROLAS | BUENO |
| FUNC. LUZ REVERSA / PLACA | BUENO | HERRAMIENTA/CRUCETA | BUENO |
| FUNC. PITO | BUENO | LABRADO LLANTAS | BUENO |
| FUNC. TESTIGOS TABLERO | BUENO | LLANTA DE REPUESTO | BUENO |
| RTM SEGURIDAD | | SALIDAS DE EMERGENCIA/SEÑALIZACION | BUENO |
| RTM CARROCERIA | | RTM DIRECCION | |
| RTM DOCUMENTACION | | RTM SEGURIDAD | |
| RTM SEGURIDAD | | RTM CARROCERIA | |

(*) DEFECTO ENCONTRADO

OBSERVACION VEHICULO EN BUENAS CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

Este diagnostico consiste en una inspección visual mediante una percepción sensorial sin desarmar o retirar elementos del vehículo. Por tratarse de un concepto técnico Diagnostichia S.A.S. no se hace responsable de las fallas mecánicas que presente el vehículo posteriormente. Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Germán Isaza Suárez
Profesional en Ing. Automotriz
Compañía de Servicio Automotriz
Diagnostichia s.a.s

FIRMA INSPECTOR