



## REVISIÓN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 2401



Somosllantas - Las Buseticas

Vehículo: WCQ159

### APROBADO

**Críticas** 0    **Rechazado** 0% (0)

**Aprobadas** 89    **Total** 89

#### Datos de la Inspección

<b>Fecha:</b>	04/ene./2024 10:47 a.m.	<b>Fecha Siguiente:</b>	04/mar./2024 10:47 a.m.
<b>Odómetro:</b>	250.150	<b>Odómetro Siguiente chequeo:</b>	-
<b>Horómetro:</b>	-	<b>Horómetro Siguiente chequeo:</b>	-
<b>Conductor Nombre:</b>	-	<b>Conductor Identificación:</b>	-
<b>Creado Por:</b>	FRANCISCO CASTAÑO	<b>Fecha Creación:</b>	04/ene./2024 10:49 a.m. <b>Fuente:</b> web
<b>Fecha Inicio:</b>	04/ene./2024 10:47 a.m.	<b>Fecha Finalización:</b>	04/ene./2024 10:49 a.m. <b>Duración:</b> 2m
<b>Centro de Costos:</b>	-	<b>Ciudad:</b>	- <b>Grupos:</b> -
<b>Comentario:</b>	-		

#### Datos del Vehículo

<b>Vehículo:</b>	WCQ159	<b>Marca:</b>	NISSAN	<b>Línea:</b>	URVAN
<b>Medición Actual:</b>	250.150 km [04/ene./2024]	<b>Horómetro Actual:</b>	-No Definido-	<b>Tipo:</b>	MICROBUS

#### Datos del Checklist Anterior

<b>Número:</b>	2325	<b>Fecha:</b>	30/oct./2023 12:14 p.m.	<b>Estado:</b>	APROBADO
<b>Odómetro:</b>	243.138	<b>Horómetro:</b>	-		

#### LLANTA 1

<b>Novedad</b>	<b>Comentario Novedad</b>	<b>Calificación</b>
Profundidad Interior (Llanta 1)		8 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 1)		8 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 1)		8 - Aprobado
Estado (Llanta 1)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

#### LLANTA 2

<b>Novedad</b>	<b>Comentario Novedad</b>	<b>Calificación</b>
Profundidad Interior (Llanta 2)		8 - Aprobado