



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:	PLACA:	NOMBRE INSPECTOR:	VENCIMIENTO
12/01/2024	SNU462	Andres Felipe Calderon Florez	12/03/2024
NOMBRE PROPIETARIO:		CEDULA CONDUCTOR:	NOMBRE CONDUCTOR:
CRISTIAN DANIEL FIGUEROA FONNEGRA		71585425	LUIS ALFREDO GUZMAN GIL
DOCUMENTOS			
VENCIMIENTO SOAT:	VENCIMIENTO CDA	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:	
13/01/2025	10/01/2025	15/01/2026	
CARGAR EXTINTOR:	VENCIMIENTO EXTINTOR:	EQUIPO DE CARRETERA:	KILOMETRAJE:
Si	31/01/2025	Si	250004

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Tarjeta de operación	Cumple	—	Radialor	Cumple	—
esquemas	Cumple	—	Acete motor	Cumple	—
Instrumentos de tablero	Cumple	—	Sulfatación	Cumple	—
Elementos de fragmentación o expulsión de ventanilla	Cumple	—	Ajuste de Bornes	Cumple	—
administrativo	Cumple	—	Nivel de Carga	Cumple	—
administrativo	Cumple	—	Líquido frenos	Cumple	—
Técnico mecánica	Cumple	—	Retenedores ruedas	Cumple	—
Soat	Cumple	—	Acete diferencial	Cumple	—
tubería	Cumple	—	Acete transmisión	Cumple	—
Licencia de conducción	Cumple	—	Acete hidráulico	Cumple	—
Luces internas	Cumple	—	Agua limpiabrisas	Cumple	—
Elementos que obstruyan la vision	Cumple	—	Refrigerante	Cumple	—
Cinturon de seguridad	Cumple	—	Retrorvisor	Cumple	—
Sistema antidive de pedales	Cumple	—	Puntales Mac Pherson	Cumple	—
Andaje sillero	Cumple	—	Eje cardánico	Cumple	—
Ventanería	Cumple	—	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	—
Licencia de tránsito	Cumple	—	Correas	Cumple	—
Pito	Cumple	—	Sistema de Escape	Cumple	—
Chaleco	Cumple	—	Circuito	Cumple	—
Botiquín	Cumple	—	Amortiguador	Cumple	—
Rache Sst. De Tensión	Cumple	—	Espiral	Cumple	—
Señales	Cumple	—	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	—
Tacos	Cumple	—	Brazos de Dirección	Cumple	—
Gato	Cumple	—	Terminales	Cumple	—
Cruce	Cumple	—	Rótulas de Brazos Oscilantes	Cumple	—
Herramientas	Cumple	—	Barra Conectoras u oscilantes	Cumple	—
Aire	Cumple	—	Brazo Pitmen	Cumple	—
Llanta delantera izquierda	Cumple	—	Porta Manguetas	Cumple	—
Luces de parqueo	Cumple	—	Inspección de Compresor	Cumple	—
Luces de reversa	Cumple	—	Pastas	Cumple	—
Luces de stops	Cumple	—	Bandas	Cumple	—
Luces bajas	Cumple	—	Mordazas	Cumple	—
Llanta trasera derecha interior	Cumple	—	Barra estabilizadora	Cumple	—
Llanta trasera derecha exterior	Cumple	—	Tuercas y rines	Cumple	—
Llanta trasera izquierda interior	Cumple	—	Verificación de Hojas	Cumple	—
Llanta trasera izquierda exterior	Cumple	—	Andaje de Muelles	Cumple	—
Luces altas	Cumple	—	Muelles	Cumple	—
Llanta de repuesto	Cumple	—	Cámaras de Aire	Cumple	—
Llanta delantera derecha	Cumple	—			

ESTADO REVISION: Aprobado

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

FIRMA DEL INSPECTOR