



REVISIÓN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 2413



Somosllantas - Las Buseticas

Vehículo: ESP970

APROBADO

Críticas	0	Rechazado	0% (0)
Aprobadas	99	Total	99

Datos de la Inspección

Fecha:	15/ene./2024 04:33 p.m.	Fecha Siguiente:	15/mar./2024 04:33 p.m.
Odómetro:	116.893	Odómetro Siguiente chequeo:	-
Horómetro:	-	Horómetro Siguiente chequeo:	-
Conductor Nombre:	-	Conductor Identificación:	-
Creado Por:	FRANCISCO CASTAÑO	Fecha Creación:	15/ene./2024 04:34 p.m.
Fecha Inicio:	15/ene./2024 04:33 p.m.	Fecha Finalización:	15/ene./2024 04:34 p.m.
Centro de Costos:	BUSETICAS	Ciudad:	MEDELLÍN
Comentario:	LUCES LATERALES	Fuente:	web
		Duración:	1m
		Grupos:	-

Datos del Vehículo

Vehículo:	ESP970	Marca:	YUTONG	Línea	ZK6107HA
Medición Actual:	116.893 km [15/ene./2024]	Horómetro Actual:	-No Definido-	Tipo:	BUS

Datos del Checklist Anterior

Número:	2409	Fecha:	15/ene./2024 02:25 p.m.	Estado:	REPROBADO
Odómetro:	116.893	Horómetro:	-		

LLANTA 1

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 1)		12 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 1)		12 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 1)		12 - Aprobado
Estado (Llanta 1)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

LLANTA 2

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 2)		12 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 2)		12 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 2)		12 - Aprobado
Estado (Llanta 2)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

LLANTA 3

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 3)		15 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 3)		15 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 3)		15 - Aprobado
Estado (Llanta 3)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

LLANTA 4

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 4)		15 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 4)		15 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 4)		15 - Aprobado
Estado (Llanta 4)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

LLANTA 5

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 5)		15 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 5)		15 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 5)		15 - Aprobado
Estado (Llanta 5)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

LLANTA 6

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 6)		15 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 6)		15 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 6)		15 - Aprobado
Estado (Llanta 6)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

LLANTA DE REPUESTO

Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta R)	10 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta R)	10 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta R)	10 - Aprobado
Estado (Llanta R)	BUENO - Aprobado

RUEDA DELANTERA IZQUERDA

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Bujes Y Pasadores	REPRUEBAN JUEGOS	BUENO - Aprobado
Rodillo De Bocin(Di)	REPRUEBA: DESAJUSTE EN EL RODILLO	BUENO - Aprobado
Brazo De Dirección	REPRUEBA: SOLDADURA, JUEGOS, FRACTURAS	BUENO - Aprobado
Terminales De Dirección	REPRUEBA: SOLDADURA Y JUEGOS	BUENO - Aprobado
Barra De Dirección	REPRUEBA: TORCEDURAS, FRACTURAS, SOLDADURAS, JUEGOS.	BUENO - Aprobado
Amortiguador	SÓLO SI TIENE	BUENO - Aprobado
Campana	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: NO SE REVISA -	

	FRACTURAS, ESCALAS, SURCOS	Aprobado
Zapatas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS	NO SE REVISA - Aprobado
Bandas De Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA	NO SE REVISA - Aprobado
Muelle	REPRUEBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRÍA (DIFERENCIAS EN NÚMERO DE HOJAS A CADA LADO)	BUENO - Aprobado
Bujes De Muelle	REPRUEBA: DESGASTE, JUEGOS, AUSENCIA	BUENO - Aprobado
Fuga De Aceite	FUGA DE ACEITE POR EL RETENEDOR	BUENO - Aprobado

RUEDA DELANTERA DERECHA

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Bujes Y Pasadores	REPRUEBAN JUEGOS	BUENO - Aprobado
Rodillo De Bocin(Dd)	REPRUEBA: DESAJUSTE EN EL RODILLO	BUENO - Aprobado
Brazo De Dirección	REPRUEBA: SOLDADURA, JUEGOS, FRACTURAS	BUENO - Aprobado
Terminales De Dirección	REPRUEBA: SOLDADURA Y JUEGOS	BUENO - Aprobado
Barra De Dirección	REPRUEBA: TORCEDURAS, FRACTURAS, SOLDADURAS, JUEGOS.	BUENO - Aprobado
Amortiguador	SÓLO SI TIENE	BUENO - Aprobado
Campana(Dd)	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS, ESCALAS, SURCOS	NO SE REVISA - Aprobado
Zapatas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS	NO SE REVISA - Aprobado
Bandas De Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA	NO SE REVISA - Aprobado
Muelle	REPRUEBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRÍA (DIFERENCIAS EN NÚMERO DE HOJAS A CADA LADO)	BUENO - Aprobado
Bujes De Muelle	REPRUEBA: DESGASTE, JUEGOS, AUSENCIA	BUENO - Aprobado
Fuga De Aceite	FUGA DE ACEITE POR EL RETENEDOR	BUENO - Aprobado

RUEDA TRASERA IZQUIERDA

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Amortiguador	SÓLO SI TIENE	BUENO - Aprobado
Campana	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS, ESCALAS, SURCOS	NO SE REVISA - Aprobado
Zapatas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS	NO SE REVISA - Aprobado
Bandas De Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA	NO SE REVISA - Aprobado
Muelle	REPRUEBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRÍA (DIFERENCIAS EN NÚMERO DE HOJAS A CADA LADO)	BUENO - Aprobado

Bujes De Muelle	REPRUEBA: DESGASTE, JUEGOS, AUSENCIA	BUENO - Aprobado
Fuga De Aceite	FUGA DE ACEITE POR EL RETENEDOR	BUENO - Aprobado

RUEDA TRASERA DERECHA

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Amortiguador	SÓLO SI TIENE	BUENO - Aprobado
Campana(Td)	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS, ESCALAS, SURCOS	NO SE REVISA - Aprobado
Zapatas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS	NO SE REVISA - Aprobado
Bandas De Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA	NO SE REVISA - Aprobado
Muelle	REPRUEBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRÍA (DIFERENCIAS EN NÚMERO DE HOJAS A CADA LADO)	BUENO - Aprobado
Bujes De Muelle	REPRUEBA: DESGASTE, JUEGOS, AUSENCIA	BUENO - Aprobado
Fuga De Aceite	FUGA DE ACEITE POR EL RETENEDOR	BUENO - Aprobado

SISTEMA ELÉCTRICO Y ACCESORIOS

Novedad	Calificación
Luces Estacionarias	BUENO - Aprobado
Limpia Brisas	BUENO - Aprobado
Luces Internas	BUENO - Aprobado
Pito	BUENO - Aprobado
Pito De Reversa	BUENO - Aprobado

SISTEMA ELÉCTRICO DELANTERO IZQUIERDO

Novedad	Calificación
Direccional	BUENO - Aprobado
Luz Alta	BUENO - Aprobado
Luz Media	BUENO - Aprobado
Luz Baja	BUENO - Aprobado

SISTEMA ELÉCTRICO DELANTERO DERECHO

Novedad	Calificación
Direccional(Dd)	BUENO - Aprobado
Luz Alta(Dd)	BUENO - Aprobado
Luz Media(Dd)	BUENO - Aprobado
Luz Baja(Dd)	BUENO - Aprobado

SISTEMA ELÉCTRICO TRASERO IZQUIERDO

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Direccional(Ti)		BUENO - Aprobado
Luz De Freno(Ti)		BUENO - Aprobado
Luz De Reversa(Ti)		BUENO - Aprobado
Luz Principal(Ti)	PRENDE CON LAS LUCES DELANTERAS	BUENO - Aprobado

SISTEMA ELÉCTRICO TRASERO DERECHO

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Direccional(Td)		BUENO - Aprobado
Luz De Freno(Td)		BUENO - Aprobado
Luz De Reversa(Td)		BUENO - Aprobado
Luz Principal(Td)	PRENDE CON LAS LUCES DELANTERAS	BUENO - Aprobado

SISTEMA DE FRENIOS GENERAL

Novedad	Calificación
Fugas De Aire	BUENO - Aprobado
Tensión De Emergencia	BUENO - Aprobado

VARIOS

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Estado Silletería		BUENO - Aprobado
Barras Estabilizadoras	REPRUEBA: SOLDADURAS, JUEGOS	BUENO - Aprobado
Bujes De Barra Estabilizadora		BUENO - Aprobado
Cardanes Y Crucetas		BUENO - Aprobado
Fugas De Aceite		BUENO - Aprobado
Cinturones De Seguridad		BUENO - Aprobado
Ventanas Y Martillos De Emergencia		BUENO - Aprobado
Retrovisores		BUENO - Aprobado
Vidrios		BUENO - Aprobado
Plumillas		BUENO - Aprobado

Certificado sin firma de un ingeniero mecánico no es válido. Todo certificado reprobado tiene 15 días calendario para ser revisado de nuevo sin ningún costo adicional, no queriendo decir que el vehículo esté exento de multas e inmovilización. JARBET SAS no se hace responsable de ningún tipo de multas o costos acarreados por éstas. Propiedad intelectual de JARBET SAS. Se prohíbe la reproducción parcial o total de este documento y sus componentes.