



REVISIÓN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 2422



Somosllantas - Las Buseticas

Vehículo: WLP493

APROBADO

Críticas 0 Rechazado 0% (0)

Aprobadas 89 Total 89

Datos de la Inspección

Fecha:	18/ene./2024 09:36 a.m.	Fecha Siguiente:	18/mar./2024 09:36 a.m.	
Odómetro:	222.092	Odómetro Siguiente chequeo:	-	
Horómetro:	-	Horómetro Siguiente chequeo:	-	
Conductor Nombre:	-	Conductor Identificación:	-	
Creado Por:	FRANCISCO CASTAÑO	Fecha Creación:	18/ene./2024 09:38 a.m.	
Fecha Inicio:	18/ene./2024 09:37 a.m.	Fecha Finalización:	18/ene./2024 09:38 a.m.	
Centro de Costos:	-	Ciudad:	-	
Comentario:	-		Grupos:	-

Datos del Vehículo

Vehículo:	WLP493	Marca:	RENAULT	Línea:	NUEVO MASTER
Medición Actual:	222.092 km [18/ene./2024]	Horómetro Actual:	-No Definido-	Tipo:	MICROBUS

LLANTA 1

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 1)		5 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 1)		5 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 1)		5 - Aprobado
Estado (Llanta 1)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

LLANTA 2

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 2)		5 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 2)		5 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 2)		5 - Aprobado
Estado (Llanta 2)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

LLANTA 3

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 3)		3 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 3)		3 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 3)		3 - Aprobado
Estado (Llanta 3)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

LLANTA 4

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 4)		3 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 4)		3 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 4)		3 - Aprobado
Estado (Llanta 4)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

LLANTA DE REPUESTO