



## REVISIÓN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 2433

Somosllantas - Las Buseticas

Vehículo: WGY095

**APROBADO**

Críticas 0 Rechazado 0% (0)  
Aprobadas 89 Total 89

### Datos de la Inspección

Fecha:	30/ene./2024 10:54 a.m.	Fecha Siguierte:	30/mar./2024 10:54 a.m.		
Odómetro:	241.127	Odómetro Siguierte chequeo:	-		
Horómetro:	-	Horómetro Siguierte chequeo:	-		
Conductor Nombre:	-	Conductor Identificación:	-		
Creado Por:	FRANCISCO CASTAÑO	Fecha Creación:	30/ene./2024 10:56 a.m.	Fuente:	web
Fecha Inicio:	30/ene./2024 10:54 a.m.	Fecha Finalización:	30/ene./2024 10:56 a.m.	Duración:	2m
Centro de Costos:	-	Ciudad:	-	Grupos:	-
Comentario:	-				

### Datos del Vehículo

Vehículo:	WGY095	Marca:	NISSAN	Línea	URVAN
Medicion Actual:	241.127 km [30/ene./2024]	Horómetro Actual:	-No Definido-	Tipo:	MICROBUS

### Datos del Checklist Anterior

Número:	2364	Fecha:	30/nov./2023 09:22 a.m.	Estado:	APROBADO
Odómetro:	236.214	Horómetro:	-		

### LLANTA 1

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 1)		5 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 1)		5 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 1)		5 - Aprobado
Estado (Llanta 1)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

### LLANTA 2

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 2)		5 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 2)		5 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 2)		5 - Aprobado
Estado (Llanta 2)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

### LLANTA 3

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 3)		6 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 3)		6 - Aprobado