



REVISIÓN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 2436



Somosllantas - Las Buseticas

Vehículo: GDY121

APROBADO

Críticas 0 Rechazado 0% (0)

Aprobadas 91 Total 91

Datos de la Inspección

Fecha:	02/feb./2024 08:19 a.m.	Fecha Siguiente:	02/abr./2024 08:19 a.m.
Odómetro:	63.581	Odómetro Siguiente chequeo:	-
Horómetro:	-	Horómetro Siguiente chequeo:	-
Conductor Nombre:	-	Conductor Identificación:	-
Creado Por:	FRANCISCO CASTAÑO	Fecha Creación:	02/feb./2024 08:23 a.m.
Fecha Inicio:	02/feb./2024 08:20 a.m.	Fecha Finalización:	02/feb./2024 08:23 a.m.
Centro de Costos:	-	Cludad:	-
Comentario:	-		Grupos:

Datos del Vehículo

Vehículo:	GDY121	Marca:	TOYOTA	Línea:	HILUX
Medición Actual:	63.581 km [02/feb./2024]	Horómetro Actual:	-No Definido-	Tipo:	CAMIONETA

Datos del Checklist Anterior

Número:	2365	Fecha:	02/dic./2023 07:46 a.m.	Estado:	APROBADO
Odómetro:	60.121	Horómetro:	-		

LLANTA 1

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 1)		7 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 1)		7 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 1)		7 - Aprobado
Estado (Llanta 1)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

LLANTA 2

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 2)		7 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 2)		7 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 2)		7 - Aprobado
Estado (Llanta 2)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

LLANTA 3

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 3)		6 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 3)		6 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 3)		6 - Aprobado
Estado (Llanta 3)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

LLANTA 4

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 4)		6 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 4)		6 - Aprobado

Muelle	REPRUEBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRÍA (DIFERENCIAS EN NÚMERO DE HOJAS A CADA LADO)	BUENO - Aprobado
Bujes De Muelle	REPRUEBA: DESGASTE, JUEGOS, AUSENCIA	BUENO - Aprobado
Fuga De Aceite	FUGA DE ACEITE POR EL RETENEDOR	BUENO - Aprobado

SISTEMA ELÉCTRICO Y ACCESORIOS

Novedad	Calificación
Luces Estacionarias	BUENO - Aprobado
Limpia Brisas	BUENO - Aprobado
Luces Internas	BUENO - Aprobado
Pito	BUENO - Aprobado
Pito De Reversa	BUENO - Aprobado

SISTEMA ELÉCTRICO DELANTERO IZQUIERDO

Novedad	Calificación
Direccional	BUENO - Aprobado
Luz Alta	BUENO - Aprobado
Luz Media	BUENO - Aprobado
Luz Baja	BUENO - Aprobado

SISTEMA ELÉCTRICO DELANTERO DERECHO

Novedad	Calificación
Direccional(Dd)	BUENO - Aprobado
Luz Alta(Dd)	BUENO - Aprobado
Luz Media(Dd)	BUENO - Aprobado
Luz Baja(Dd)	BUENO - Aprobado

SISTEMA ELÉCTRICO TRASERO IZQUIERDO

Novedad	Comentario	Novedad	Calificación
Direccional(Ti)			BUENO - Aprobado
Luz De Freno(Ti)			BUENO - Aprobado
Luz De Reversa(Ti)			BUENO - Aprobado
Luz Principal(Ti)	PRENDE CON LAS LUCES DELANTERAS		BUENO - Aprobado

SISTEMA ELÉCTRICO TRASERO DERECHO

Novedad	Comentario	Novedad	Calificación
Direccional(Td)			BUENO - Aprobado
Luz De Freno(Td)			BUENO - Aprobado
Luz De Reversa(Td)			BUENO - Aprobado
Luz Principal(Td)	PRENDE CON LAS LUCES DELANTERAS		BUENO - Aprobado

SISTEMA DE FRENIOS GENERAL

Novedad	Calificación
Fugas De Aire	NO APLICA - Aprobado
Fugas De Líquido De Frenos	BUENO - Aprobado
Recipientes Y Tanques (Tarros)	BUENO - Aprobado
Tensión De Emergencia	BUENO - Aprobado

VARIOS

Novedad	Comentario	Novedad	Calificación
Estado Silletería			BUENO - Aprobado
Barras Estabilizadoras	REPRUEBA: SOLDADURAS, JUEGOS		BUENO - Aprobado
Bujes De Barra Estabilizadora			BUENO - Aprobado
Cardanes Y Crucetas			BUENO - Aprobado
Fugas De Aceite			BUENO - Aprobado