



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:

PLACA:

NOMBRE INSPECTOR:

VENCIMIENTO

8/02/2024	GDY468	Andres Felipe Calderon Florez	8/04/2024
-----------	--------	-------------------------------	-----------

NOMBRE PROPIETARIO:	CEDULA CONDUCTOR:	NOMBRE CONDUCTOR:
Banco de Colombia S.A	1037629753	SEBASTIAN CORREA JIMENEZ

DOCUMENTOS			
VENCIMIENTO SOAT:	VENCIMIENTO CDA	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:	
5/12/2024	28/11/2024	11/12/2025	

CARGA EXTINTOR:	VENCIMIENTO EXTINTOR:	EQUIPO DE CARRETERA:	KILOMETRAJE:
SI	31/03/2024	SI	103746

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Tarjeta de operación	Cumple	---	Fuadador	Cumple	---
Esquemas	Cumple	---	Acetate motor	Cumple	---
Instrumentos de tablero	Cumple	---	Sulfatación	Cumple	---
Elementos de fragmentación o expulsión de ventanilla	Cumple	---	Ajuste de Bornes	Cumple	---
Administrativo	Cumple	---	Nivel de Carga	Cumple	---
Técnico mecánica	Cumple	---	Líquido frenos	Cumple	---
Soat	Cumple	---	Retenedores ruedas	Cumple	---
Tubería	Cumple	---	Acetate diferencial	Cumple	---
Licencia de conducción	Cumple	---	Acetate transmisión	Cumple	---
Luces Internas	Cumple	---	Acetate hidráulico	Cumple	---
Elementos que obstruyan la vision	Cumple	---	Agua limpiabrisas	Cumple	---
Cinturon de seguridad	Cumple	---	Refrigerante	Cumple	---
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	---	Retrovisor	Cumple	---
Andaje silenciosa	Cumple	---	Puntales Mac Pherson	Cumple	---
Ventilatoria	Cumple	---	Eje cardánico	Cumple	---
Licencia de tránsito	Cumple	---	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	---
Pito	Cumple	---	Correas	Cumple	---
Chaleco	Cumple	---	Sistema de Escape	Cumple	---
Boriquin	Cumple	---	Circuito	Cumple	---
Rache Sist. De Tensión	Cumple	---	Amortiguador	Cumple	---
Señales	Cumple	---	Espiral	Cumple	---
Tacos	Cumple	---	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	---
Gato	Cumple	---	Brazos de Dirección	Cumple	---
Cruceta	Cumple	---	Terminales	Cumple	---
Herramientas	Cumple	---	Pórtulas de Brazos Oscilantes	Cumple	---
Aire	Cumple	---	Barra Conectoras u oscilantes	Cumple	---
Uanta delantera izquierda	Cumple	---	Brazo Pitman	Cumple	---
Luces de parqueo	Cumple	---	Porta Manguetas	Cumple	---
Luces de reversa	Cumple	---	Inspección de Compresor	Cumple	---
Luces de stop	Cumple	---	Pastor	Cumple	---
Luces bajas	Cumple	---	Pandey	Cumple	---
Uanta trasera derecha interior	Cumple	---	Mordazas	Cumple	---
Uanta trasera derecha exterior	Cumple	---	Barra estabilizadora	Cumple	---
Uanta trasera izquierda interior	Cumple	---	Tuerca y rines	Cumple	---
Uanta trasera izquierda exterior	Cumple	---	Verificación de Hojas	Cumple	---
Luces altas	Cumple	---	Anclaje de Muelles	Cumple	---
Uanta de repuesto	Cumple	---	Muelles	Cumple	---
Uanta delantera derecha	Cumple	---	Cámaras de Aire	Cumple	---

ESTADO REVISION: Aprobado

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

FIRMA DEL INSPECTOR