

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA SABANETA LTDA, NIT:
900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)
4089735 - (4) 3798824

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2024-02-22	ELENA RESTREPO	CC (X) NIT () CE () No. 42693317			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CARRERA 51D #120-26		2735119	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
TTY912	Colombia	Público	Microbus	Nissan	Urban		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2013	10018353030	2012-12-11	Blanco	Diesel	JN1MG4E25Z0797404		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
ZD30307964K	DIESEL	2953	381362	17	SI () NO (X)	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	82.00		82.80		86.40		81.20	40	%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
65.00	50	%	Eje 1 izquierdo	3208.00	5105.00	N	Eje 1 Derecho	3515.00	4697.00	8.73	30 %
			Eje 2 izquierdo	2240.00	4036.00	N	Eje 2 Derecho	2446.00	3719.00	8.42	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%
28.70	18	%									

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
-0.05	0.10				10	

Inspección Visual							
Bastidor	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
Terminales Bateria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE		
Luz Interna	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE		
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		
Pisos	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Banderola	CUMPLE		
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE		
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		
Latonería y Pintura	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE		
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE		
Señales de advertencia	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Pito	CUMPLE		
Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE		
Triangulos	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		
Ventanillas	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE		
Amortiguadores	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		
Cruceta	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE		
Anclaje Sillas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE		
Luz de parqueo	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE		
Gato	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Espejos	CUMPLE		
Aseo General	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Soportes	CUMPLE		
Tapicería	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE		
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE		
Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE		
Pernos	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Stop	CUMPLE		
Terminales	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Linterna	CUMPLE		
Luz placa	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.11
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.43	5.66
Eje2	4.32	4.56

HECTOR JAIME VALENCIA
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA
Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emlsiones contaminantes.
Tecnimeq Ingeniería S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)