

178 Buseticas



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:

PLACA:

NOMBRE INSPECTOR:

VENCIMIENTO

11/03/2024	SNT507	Andres Felipe Calderon Florez	4/05/2024
------------	--------	-------------------------------	-----------

NOMBRE PROPIETARIO:

CEDULA CONDUCTOR:

NOMBRE CONDUCTOR:

NARLY ANDREA VELASQUEZ OSSA	1000752991	DANIEL ANDRES RODRIGUEZ VELASQUEZ
-----------------------------	------------	-----------------------------------

DOCUMENTOS

VENCIMIENTO SOAT:	VENCIMIENTO COA	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:
10/03/2025	5/05/2024	13/10/2025

CARGAR EXTINTOR:

VENCIMIENTO EXTINTOR:

EQUIPO DE CARRETERA:

KILOMETRAJE:

Si	31/10/2024	Si	406672
----	------------	----	--------

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Tarjeta de operación	Cumple	---	Radiador	Cumple	---
Esquemas	Cumple	---	Aceite motor	Cumple	---
Instrumentos de tablero	Cumple	---	Sulfatación	Cumple	---
Elementos de fragmentación o expulsión de ventanilla	Cumple	---	Ajuste de Bornes	Cumple	---
Administrativo	Cumple	---	Nivel de Carga	Cumple	---
Técnico mecánica	Cumple	---	Líquido frenos	Cumple	---
Soat	Cumple	---	Retenedores ruedas	Cumple	---
Tubería	Cumple	---	Aceite diferencial	Cumple	---
Licencia de conducción	Cumple	---	Aceite transmisión	Cumple	---
Luces internas	Cumple	---	Aceite hidráulico	Cumple	---
Elementos que obstruyan la visión	Cumple	---	Agua limpiabrisas	Cumple	---
Cinturón de seguridad	Cumple	---	Refrigerante	Cumple	---
Sistema antidive de pedales	Cumple	---	Retractor	Cumple	---
Andaje sillería	Cumple	---	Puntales Mac Pherson	Cumple	---
Ventilación	Cumple	---	Eje cardánico	Cumple	---
Licencia de tránsito	Cumple	---	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	---
Pito	Cumple	---	Correas	Cumple	---
Chaleco	Cumple	---	Sistema de Escape	Cumple	---
Botiquín	Cumple	---	Circuito	Cumple	---
Pache Sist. De Tensión	Cumple	---	Amortiguador	Cumple	---
Señales	Cumple	---	Espiral	Cumple	---
Tacos	Cumple	---	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	---
Cable	Cumple	---	Brazos de Dirección	Cumple	---
Cruce	Cumple	---	Terminales	Cumple	---
Herramientas	Cumple	---	Rotulas de Brazos Oscilantes	Cumple	---
Aire	Cumple	---	Barras Conectoras u oscilantes	Cumple	---
Ullanta delantera izquierda	Cumple	---	Brazo Pittman	Cumple	---
Luces de parqueo	Cumple	---	Porta Manguetas	Cumple	---
Luces de reversa	Cumple	---	Inspección de Compresor	Cumple	---
Luces de stops	Cumple	---	Pastas	Cumple	---
Luces bajas	Cumple	---	Randás	Cumple	---
Ullanta trasera derecha interior	Cumple	---	Mordazas	Cumple	---
Ullanta trasera derecha exterior	Cumple	---	Barras estabilizadora	Cumple	---
Ullanta trasera izquierda interior	Cumple	---	Tuercas y rines	Cumple	---
Ullanta trasera izquierda exterior	Cumple	---	Verificación de Hojas	Cumple	---
Luces altas	Cumple	---	Anclaje de Muelles	Cumple	---
Ullanta de repuesto	Cumple	---	Muelles	Cumple	---
Ullanta delantera derecha	Cumple	---	Cámaras de Aire	Cumple	---

ESTADO REVISION:

Aprobado

[Signature]
FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

[Signature]
FIRMA DEL INSPECTOR