

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las Vegas
SAS-IMP 999 12315-9 Cra 48 #1
VIA DEL VALLE (ANTIGUO) TEL:
(05) 476691-314730394

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TITULAR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	C.C. (X) NIT () C.E. () No. 8070640	Ciudad	Departamento
2024-03-08	CAMLO ANDRES VILLADA GERALDO	2999999		Medellin	Antioquia
Dirección		DATOS DEL VEHICULO			
CALLE 139 SUR N 450-105		Placa	País	Servicio	Clase
		SNV180	Colombia	Publico	Microbus
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matriculada	Color	Combustible	Uñas
2014	10019635584	2014-01-27	Blanco	Diesel	VR 6 Chasis
No. Motor	Tipo Motor	Cilindrada	Kilometraje	Numero de Sillas	Vidrios Polarizados
897C678C08531	DIESEL	2298	120568	19	SI () NO ()



2024-03-08 SNV180 07:54



2024-03-08 SNV180 07:57

Suspensión (si aplica)												Unidad		
Delantera Izquierda		Valor 92.10	Delantera Derecha		Valor 84.10	Trasera Izquierda		Valor 91.93	Trasera Derecha		Valor 78.90	Mínimo 40		
Frenos														
Eje 1 izquierdo		Fuerza		Peso	Unidad	Eje 2 izquierdo		Fuerza		Peso	Unidad	Desbalance		
50.80		50	%	Eje 1 izquierdo	1758.00	5214.00	N	Eje 2 izquierdo	2129.00	5278.00	N	17.00	30	%
				Eje 2 izquierdo	3888.00	5752.00	N	Eje 3 izquierdo	3749.00	5482.00	N	3.58	30	%
				Eje 3 izquierdo			N	Eje 4 izquierdo			N			%
				Eje 4 izquierdo			N	Eje 5 izquierdo			N			%
				Eje 5 izquierdo			N	Eje 6 izquierdo			N			%
Desviación lateral														
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo		50	Unidad mm/m						
-4.67	2.44													
Inspección Visual														
Cruce	CUMPLE	Botella de emergencia y Martillo		CUMPLE	Botón Tuba Escudo		CUMPLE	Botón Tuba Escudo		CUMPLE	Botón Tuba Escudo			
Arco de apoyo	CUMPLE	Parachoques		CUMPLE	Parachoques		CUMPLE	Parachoques		CUMPLE	Parachoques			
Eje 1 Santa derecha	CUMPLE	Eje 1 Santa izquierda		CUMPLE	Eje 1 Santa izquierda		CUMPLE	Eje 1 Santa izquierda		CUMPLE	Eje 1 Santa izquierda			
Caja de dirección	CUMPLE	Ala		CUMPLE	Ala		CUMPLE	Ala		CUMPLE	Ala			
Directrices	CUMPLE	Amortiguadores		CUMPLE	Amortiguadores		CUMPLE	Amortiguadores		CUMPLE	Amortiguadores			
Aut. interna	CUMPLE	Eje 1 Rn izquierdo		CUMPLE	Eje 1 Rn izquierdo		CUMPLE	Eje 1 Rn izquierdo		CUMPLE	Eje 1 Rn izquierdo			
Ordenes de Seguridad	CUMPLE	Identificación Reglamentaria		CUMPLE	Identificación Reglamentaria		CUMPLE	Identificación Reglamentaria		CUMPLE	Identificación Reglamentaria			
Luzes delanteras	CUMPLE	Caja		CUMPLE	Caja		CUMPLE	Caja		CUMPLE	Caja			
Carrocería de la cabina	CUMPLE	Eje 1 Rn izquierdo		CUMPLE	Eje 1 Rn izquierdo		CUMPLE	Eje 1 Rn izquierdo		CUMPLE	Eje 1 Rn izquierdo			
Grupos Auxiliares	CUMPLE	Eje 1 Rn derecho		CUMPLE	Eje 1 Rn derecho		CUMPLE	Eje 1 Rn derecho		CUMPLE	Eje 1 Rn derecho			
Eje 1 Santa izquierda	CUMPLE	Reportes		CUMPLE	Reportes		CUMPLE	Reportes		CUMPLE	Reportes			
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Tapas		CUMPLE	Tapas		CUMPLE	Tapas		CUMPLE	Tapas			
Arco de Sillas	CUMPLE	Relaciones		CUMPLE	Relaciones		CUMPLE	Relaciones		CUMPLE	Relaciones			
Luminaria y Plancha	CUMPLE	Eje 1 Rn derecho		CUMPLE	Eje 1 Rn derecho		CUMPLE	Eje 1 Rn derecho		CUMPLE	Eje 1 Rn derecho			
Amortiguadores	CUMPLE	Promotor de Sello		CUMPLE	Promotor de Sello		CUMPLE	Promotor de Sello		CUMPLE	Promotor de Sello			
Luzes de freno	CUMPLE	Descompresor		CUMPLE	Descompresor		CUMPLE	Descompresor		CUMPLE	Descompresor			
Exterior	CUMPLE	Rollos Inyector		CUMPLE	Rollos Inyector		CUMPLE	Rollos Inyector		CUMPLE	Rollos Inyector			
Interior	CUMPLE	Bandejas		CUMPLE	Bandejas		CUMPLE	Bandejas		CUMPLE	Bandejas			
Parabrisas	CUMPLE	Luz para		CUMPLE	Luz para		CUMPLE	Luz para		CUMPLE	Luz para			
Trangulador	CUMPLE	Descompresor de velocidad		CUMPLE	Descompresor de velocidad		CUMPLE	Descompresor de velocidad		CUMPLE	Descompresor de velocidad			
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje 1 Rn derecho		CUMPLE	Eje 1 Rn derecho		CUMPLE	Eje 1 Rn derecho		CUMPLE	Eje 1 Rn derecho			
Promotor de Dirección	CUMPLE	Reversa		CUMPLE	Reversa		CUMPLE	Reversa		CUMPLE	Reversa			
Eje 2 Rn izquierdo	CUMPLE	Asa General		CUMPLE	Asa General		CUMPLE	Asa General		CUMPLE	Asa General			
Eje 5 Santa izquierda	CUMPLE	Eje 1 Rn izquierdo		CUMPLE	Eje 1 Rn izquierdo		CUMPLE	Eje 1 Rn izquierdo		CUMPLE	Eje 1 Rn izquierdo			
Eje 1 Santa izquierda	CUMPLE	Eje 1 Santa derecha		CUMPLE	Eje 1 Santa derecha		CUMPLE	Eje 1 Santa derecha		CUMPLE	Eje 1 Santa derecha			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)	
Rueda de repuesto	0.32