



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Fecha de revisión: 23/01/2024

Hora inicial: 16:38:00

Hora final: 17:10:00

Duración revisión: 00 horas 32 min

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: LICEO FRANCES DE MEDELLIN
Nombre de conductor: JORGE ANDRES JURADO JARAMILLO

Placa: SMN202
Ruta: ESPECIALES

Kilometraje: 0

Técnicos: /JEFFERSON TABARES

N.Int: 272

Capacidad: 14

Nro.Factura: 115668

Propietario: MARIA LUCERO NARVAEZ
Cédula Conductor: 79888671

Tipo: Microbus
Modelo: 2008

Licencia: C1


Lote: PRIM
Marca: NISSA
Elaborado por

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA: AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND
Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.			
Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupadores o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.			
LABRADO DE LLANTAS(mm)			
Delantera Izquierda: 2.6-Delantera Derecha: 3-Trasera Izquierda Interior: 3.5-Trasera Izquierda Exterior: 0-Trasera Derecha Interior: 3-Trasera Derecha Exterior: 0-LLanta de Repuesto: 5			

Firma del técnico(s) o Director: *Jefferson*

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO L
NIT. 890.30
DIVISION TECNICA