

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
CDA AUTOFULL COLOMBIA
Inspección**

Fecha de revisión: 14/03/2024 Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
 Hora inicial: 09:40:00
 Hora final: 10:06:00
 Duración revisión:00 horas 26 min

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 2021
 Nombre de conductor: MARLEY ELENA ZAPATA MARIN
Placa: WCN767
Ruta: OPERACION NACIONAL
 Kilometraje: 358553
 Técnicos: /ANDRES PUERTA

Propietario: MARLEY ELENA ZAPATA MARIN
 Cédula Conductor: 43118113

Tipo: Microbus
Modelo: 2013
 Nro.Factura: 905
 Licencia: C1

Lote: SEGUNDA REVISION 2024
 Marca: NISSAN
 Elaborado por:Inspe:Rev1:Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
 RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
 QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
 DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
 EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
 EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
 CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA:AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:5.18-Delantera Derecha:4.87-Trasera Izquierda Interior:4.76-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:4.18-Trasera

Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:2.71

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----