


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

FECHA	Nombre o razón social	Documento de identidad
Fecha de prueba	MONICA MARIA PEREZ	CC (X) NIT () CE () No. 42784730
Dirección	Teléfono	Ciudad
CLLE112A #65A-67	1000000	Medellin
		Departamento
		Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
GDX521	Colombia	Público	Microbus	Renault	Nuevo master minibús
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2020	10019869060	2019-12-16	Bianco glacial	Diesel	93YMAF4CELJ162714
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
M9TC678C031349	DIESEL	2299	145996	16	SI () NO ()
					Blindaje
					SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	80.70		81.10		78.20		84.90		%

Frenos

Eficacia total			Frenos										
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
64.30	50	%	Eje 1 izquierdo	3780.00	4945.00	N	Eje 1 Derecho	3425.00	5548.00	N	9.39	30	%
			Eje 2 izquierdo	3766.00	6348.00	N	Eje 2 Derecho	3566.00	5774.00	N	5.31	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%
19.10	18	%											

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
-0.06	-0.06				10	m/km

Inspección Visual

Distintivo de la empresa	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Colinaria	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Basidor	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Limpaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Terminales Bateria	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Pilo	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Ventanas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Estado Tutos Escape	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
		Tapicería	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE
		Extintor	CUMPLE		