

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD

HOJA DE NOVEDADES

TECNICENTRO LOS COLORES

Inspección

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 04/04/2024

Hora inicial: 09:55:00

Hora final: 10:24:00

Duración revisión:00 horas 29 min

Empresa de transporte: SERTRANS

Nombre de conductor: GUSTAVO ALONSO LOPEZ LONDONO

Placa: SNU676

Ruta: SERVICIOS ESPECIALES

Kilometraje: 285855

Técnicos: /LUIS SAA/KEVIN ARANGO

Propietario: GLORIA ISABEL LOPEZ LONDONO Y OTROS

Cédula Conductor: 98623825

Tipo: Microbus

Modelo: 2014

Licencia: C2

Lote: SEGUNDA REVISIO

Marca: VOLKSWAGEN

Elaborado por: Inspe./Rev1./Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENO SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
FUGAS DE FLUIDOS	Fuga de aceite Motor, caja y transmision leve	Corregir	1	B
Observacion :	FUGA LEVE POR CAJA DE VELOCIDADES			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:4.6-Delantera Derecha:5.4-Trasera Izquierda Interior:3.5-Trasera Izquierda Exterior:4.3-Trasera Derecha Interior:4.4-Trasera Derecha Exterior:3.3-LLanta de Repuesto:8.4

Observaciones generales: **AJUSTAR ABRAZADERAS DE LA CAJA DE DIRECCION**

Firma del técnico(s) o Director: Kevin Arango

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISIÓN TECNICOMECAÑICA