



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:

PLACA:

NOMBRE INSPECTOR:

VENCIMIENTO

1/04/2024	SPX058	Andres Felipe Calderon Florez	31/05/2024
-----------	--------	-------------------------------	------------

NOMBRE PROPIETARIO:

CEDULA CONDUCTOR:

NOMBRE CONDUCTOR:

TRNSPORCOP	1128462222	CRISTIAN CAMILO VINASCO VILLA
------------	------------	-------------------------------

DOCUMENTOS

VENCIMIENTO SOAT:

VENCIMIENTO COA:

VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:

6/01/2025	5/01/2025	24/04/2025
-----------	-----------	------------

CARGAR EXTINTOR:

VENCIMIENTO EXTINTOR:


EQUIPO DE CARRETERA:


KILOMETRAJE:

Si	30/04/2025	Si	342098
----	------------	----	--------

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Tarjeta de operación	Cumple	—	Radial	Cumple	—
Esquemas	Cumple	—	Acetate motor	Cumple	—
Instrumentos de tablero	Cumple	—	Sulfatación	Cumple	—
Elementos de fragmentación o expulsión de ventanilla	Cumple	—	Ajuste de Borne	Cumple	—
Administrativo	Cumple	—	Flujo de Carga	Cumple	—
Administrativo	Cumple	—	Líquido frenos	Cumple	—
Técnico mecánica	Cumple	—	Rotadores ruidos	Cumple	—
Soat	Cumple	—	Acetate diferencial	Cumple	—
tubería	Cumple	—	Acetate transmisión	Cumple	—
Licencia de conducción	Cumple	—	Acetate hidráulico	Cumple	—
Luces internas	Cumple	—	Agua limpiaparabrisas	Cumple	—
Elementos que obstruyan la visión	Cumple	—	Refrigerante	Cumple	—
Cinturón de seguridad	Cumple	—	Retrovisor	Cumple	—
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	—	Puntales Mac Pherson	Cumple	—
Anclaje sillero	Cumple	—	Eje cardánico	Cumple	—
Ventilación	Cumple	—	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	—
Licencia de tránsito	Cumple	—	Correas	Cumple	—
Pito	Cumple	—	Sistema de Escape	Cumple	—
Chaleco	Cumple	—	Circuito	Cumple	—
Botiquín	Cumple	—	Amortiguador	Cumple	—
Rache Sist. De Tensión	Cumple	—	Isoplat	Cumple	—
Señales	Cumple	—	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	—
Tacos	Cumple	—	Brazos de Dirección	Cumple	—
Gato	Cumple	—	Terminales	Cumple	—
Cruce	Cumple	—	Árulas de Brazos Oscilantes	Cumple	—
Herramientas	Cumple	—	Barras Conectoras u oscilantes	Cumple	—
Aire	Cumple	—	Brazo Pitman	Cumple	—
Uanta delantera izquierda	Cumple	—	Porta Manguetas	Cumple	—
Luces de parqueo	Cumple	—	Inspección de Compresor	Cumple	—
Luces de reversa	Cumple	—	Pastillas	Cumple	—
Luces de stops	Cumple	—	Bandas	Cumple	—
Luces bajas	Cumple	—	Mordazas	Cumple	—
Uanta trasera derecha interior	Cumple	—	Barras estabilizadora	Cumple	—
Uanta trasera derecha exterior	Cumple	—	Tuercas y conos	Cumple	—
Uanta trasera izquierda interior	Cumple	—	Verificación de Vigas	Cumple	—
Uanta trasera izquierda exterior	Cumple	—	Anclaje de Muelles	Cumple	—
Luces altas	Cumple	—	Muelles	Cumple	—
Uanta de repuesto	Cumple	—	Cámaras de Aire	Cumple	—
Uanta delantera derecha	Cumple	—			

ESTADO REVISION: Aprobado


FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO


FIRMA DEL INSPECTOR