



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:

PLACA:

NOMBRE INSPECTOR:

VENCIMIENTO

27/04/2024	GDY200	Andres Felipe Calderon Florez	26/06/2024
------------	--------	-------------------------------	------------

NOMBRE PROPIETARIO:

CEDULA CONDUCTOR:

NOMBRE CONDUCTOR:

LAS BUSETICAS S. A. A	1152469193	JOSE MANUEL TANGARIFE CALLE
-----------------------	------------	-----------------------------

DOCUMENTOS

VENCIMIENTO SOAT:

VENCIMIENTO CDA

VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:

11/07/2024	11/07/2024	1/01/2030
------------	------------	-----------

CARGAR EXTINTOR:

VENCIMIENTO EXTINTOR:

EQUIPO DE CARRETERA:

KILOMETRAJE:

Si	28/02/2025	Si	110140
----	------------	----	--------

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Tarjeta de operacion	Cumple	---	Radiador	Cumple	---
Esquemas	Cumple	---	Aceite motor	Cumple	---
Instrumentos de tablero	Cumple	---	Sulfatación	Cumple	---
Elementos de fragmentación o expulsión de ventanilla	Cumple	---	Ajuste de Bornes	Cumple	---
administrativo	Cumple	---	Nivel de Carga	Cumple	---
administrativo	Cumple	---	Líquido frenos	Cumple	---
Técnico mecánica	Cumple	---	Retenedores ruedas	Cumple	---
Soat	Cumple	---	Aceite diferencial	Cumple	---
tubería	Cumple	---	Aceite transmisión	Cumple	---
Licencia de conducción	Cumple	---	Aceite hidráulico	Cumple	---
Luces internas	Cumple	---	Agua limpiabrisas	Cumple	---
Elementos que obstruyan la visión	Cumple	---	Refrigerante	Cumple	---
Cinturón de seguridad	Cumple	---	Retrovisor	Cumple	---
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	---	Puntales Mac Pherson	Cumple	---
Anclaje silletería	Cumple	---	Eje cardánico	Cumple	---
Ventanería	Cumple	---	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	---
Licencia de tránsito	Cumple	---	Correas	Cumple	---
Pito	Cumple	---	Sistema de Escape	Cumple	---
Chaleco	Cumple	---	Circuitos	Cumple	---
Botiquín	Cumple	---	Amortiguador	Cumple	---
Rache Sist. De Tensión	Cumple	---	Espiral	Cumple	---
Señales	Cumple	---	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	---
Tacos	Cumple	---	Brazos de Dirección	Cumple	---
Gato	Cumple	---	Terminales	Cumple	---
Cruceta	Cumple	---	Bómulas de Brazos Oscilantes	Cumple	---
Herramientas	Cumple	---	Barras Conectoras u oscilantes	Cumple	---
Aire	Cumple	---	Brazo Pitman	Cumple	---
Uanta delantera izquierda	Cumple	---	Porta Manguetas	Cumple	---
Luces de parqueo	Cumple	---	Inspección de Compresor	Cumple	---
Luces de reversa	Cumple	---	Pastas	Cumple	---
Luces de stops	Cumple	---	Bandas	Cumple	---
Luces bajas	Cumple	---	Mordazas	Cumple	---
Uanta trasera derecha interior	Cumple	---	Barras estabilizadora	Cumple	---
Uanta trasera derecha exterior	Cumple	---	Tuercas y rines	Cumple	---
Uanta trasera izquierda interior	Cumple	---	Verificación de Hojas	Cumple	---
Uanta trasera izquierda exterior	Cumple	---	Anclaje de Muelles	Cumple	---
Luces altas	Cumple	---	Muelles	Cumple	---
Uanta de repuesto	Cumple	---	Cámaras de Aire	Cumple	---
Uanta delantera derecha	Cumple	---			

ESTADO REVISION: Aprobado

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

FIRMA DEL INSPECTOR