



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:

PLACA:

NOMBRE INSPECTOR:

VENCIMIENTO

6/03/2024	EQX000	Andres Felipe Calderon Florez	5/05/2024
-----------	--------	-------------------------------	-----------

NOMBRE PROPIETARIO:

CEDULA CONDUCTOR:

NOMBRE CONDUCTOR:

STEFANY USMA BETANCUR	98520422	RAUL DE JESUS ESCOBAR MUNOZ
-----------------------	----------	-----------------------------

DOCUMENTOS

VENCIMIENTO SOAT:

VENCIMIENTO CDA

VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:

4/01/2025	7/12/2024	12/01/2026
-----------	-----------	------------

CARGAS EXTINTOR:

VENCIMIENTO EXTINTOR:

EQUIPO DE CARRETERA:

KILOMETRAJE:

Si	30/11/2024	Si	227707
----	------------	----	--------

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Tarjeta de operación	Cumple	---	Radiador	Cumple	---
Esquemas	Cumple	---	Acetate motor	Cumple	---
Instrumentos de tablero	Cumple	---	Sulfatación	Cumple	---
Elementos de fragmentación o expulsión de ventanilla	Cumple	---	Ajuste de Bornes	Cumple	---
administrativo	Cumple	---	Nivel de Carga	Cumple	---
administrativo	Cumple	---	Líquido frenos	Cumple	---
Técnico mecánica	Cumple	---	Retenedores ruedas	Cumple	---
Soat	Cumple	---	Acetate diferencial	Cumple	---
tubería	Cumple	---	Acetate transmisión	Cumple	---
Licencia de conducción	Cumple	---	Acetate hidráulico	Cumple	---
Luces internas	Cumple	---	Agua limpiabrisas	Cumple	---
Elementos que obstruyan la visión	Cumple	---	Refrigerante	Cumple	---
Cinturón de seguridad	Cumple	---	Retrvisor	Cumple	---
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	---	Puntales Mac Pherson	Cumple	---
Amortiguador	Cumple	---	Eje cardánico	Cumple	---
Ventanilla	Cumple	---	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	---
Licencia de tránsito	Cumple	---	Correas	Cumple	---
Pito	Cumple	---	Sistema de Escape	Cumple	---
Chaleco	Cumple	---	Circuito	Cumple	---
Boriquin	Cumple	---	Amortiguador	Cumple	---
Rache Sist. De Tensión	Cumple	---	Espiral	Cumple	---
Señales	Cumple	---	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	---
Tacos	Cumple	---	Brazos de Dirección	Cumple	---
Gato	Cumple	---	Terminales	Cumple	---
Cruceta	Cumple	---	Rótulas de Brazos Oscilantes	Cumple	---
Herramientas	Cumple	---	Barras Conectoras u oscilantes	Cumple	---
Aire	Cumple	---	Brazo Pitman	Cumple	---
Ullanta delantera izquierda	Cumple	---	Porta Manguetas	Cumple	---
Luces de parqueo	Cumple	---	Inspección de Compresor	Cumple	---
Luces de reventa	Cumple	---	Pastas	Cumple	---
Luces de stop	Cumple	---	Bandas	Cumple	---
Luces bajas	Cumple	---	Mordazas	Cumple	---
Ullanta trasera derecha interior	Cumple	---	Barras estabilizadora	Cumple	---
Ullanta trasera derecha exterior	Cumple	---	Tuercas y rines	Cumple	---
Ullanta trasera izquierda interior	Cumple	---	Verificación de Hojas	Cumple	---
Ullanta trasera izquierda exterior	Cumple	---	Anclaje de Muelles	Cumple	---
Luces altas	Cumple	---	Muelles	Cumple	---
Ullanta de repuesto	Cumple	---	Cámaras de Aire	Cumple	---
Ullanta delantera derecha	Cumple	---			

ESTADO REVISION: Aprobado

[Handwritten signature]

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

[Handwritten signature]

FIRMA DEL INSPECTOR