

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las vegas  
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7  
-162, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:  
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2024-05-06	Nombre o razón social CAMILO ANDRES VILLADA GERALDO					Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 8070640	
Dirección CALLE 139 SUR N 45C-105					Teléfono 9999999	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia
DATOS DEL VEHICULO							
Placa SNV180	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Renault	Línea Nuevo master minibus		
Modelo 2014	No. de licencia de transito 10019635584	Fecha Matricula 2014-01-27	Color Blanco glacial	Combustible Diesel	VIN o Chasis 93YMAF4CEEJ802418		
No. Motor M9TC678C008531	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2299	Kilometraje 334995	Número de Sillas 19	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )	Blindaje SI ( ) NO (X)	



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 96.50	Delantera Derecha	Valor 84.00	Trasera Izquierda	Valor 88.80	Trasera Derecha	Valor 86.00	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo 54.40	Unidad % 50	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio 22.90*	Máximo 30	Unidad %
			Eje 1 izquierdo	2632.00	N	Eje 1 Derecho	3415.00	N	22.90*	30	%
			Eje 2 izquierdo	3440.00	N	Eje 2 Derecho	4065.00	N	15.40	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo 6.68*	Unidad % 18	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 -1.78	Eje 2 3.95	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-------------	------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

Aseo General	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Luz de parque	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Colimaria	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Boquín	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Latonera y Pintura	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Ancaje Sillas	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Ancaje de Batería	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Sopores	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO**

*Yair Rendón A.*

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.30
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.83	4.80
Eje2	4.30	4.20

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimeq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)