

1108 Cootrasana




REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:	PLACA:	NOMBRE INSPECTOR:	VENCIMIENTO:		
9/05/2024	TTR279	Andres Felipe Calderon Florez	8/07/2024		
NOMBRE PROPIETARIO:		CEDULA CONDUCTOR:	NOMBRE CONDUCTOR:		
EDWIN MAURICIO MARIN		1026130837	JHONATAN ANDRES VALBUNA GARCIA		
DOCUMENTOS					
VENCIMIENTO SOAT:	VENCIMIENTO CDA:	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:			
26/02/2025	4/05/2025	10/11/2024			
CARGAR EXTINTOR:	VENCIMIENTO EXTINTOR:	EQUIPO DE CARRETERA:	KILOMETRAJE:		
Si	31/01/2025	Si	565714		
ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Terjeta de operación	Cumple	--	Radador	Cumple	--
Esquemas	Cumple	--	Aceite motor	Cumple	--
Instrumentos de tablero	Cumple	--	Sufratación	Cumple	--
Elementos de fragmentación o expulsión de ventanilla	Cumple	--	Ajuste de Bornes	Cumple	--
Administrativo	Cumple	--	Nivel de Carga	Cumple	--
Administrativo	Cumple	--	Líquido frenos	Cumple	--
Técnico mecánica	Cumple	--	Retenadores ruedas	Cumple	--
Soot	Cumple	--	Aceite diferencial	Cumple	--
tubería	Cumple	--	Aceite transmisión	Cumple	--
Licencia de conducción	Cumple	--	Aceite hidráulico	Cumple	--
Luces internas	Cumple	--	Agua limpiabrisas	Cumple	--
Elementos que obstruyan la visión	Cumple	--	Refrigerante	Cumple	--
Cinturón de seguridad	Cumple	--	Retrovisor	Cumple	--
Sistema antidive de pedales	Cumple	--	Puntales Mac Pherson	Cumple	--
Auxilio silencioso	Cumple	--	Eje cardánico	Cumple	--
Ventilador	Cumple	--	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	--
Licencia de tránsito	Cumple	--	Correas	Cumple	--
Piso	Cumple	--	Sistema de Escape	Cumple	--
Chaleco	Cumple	--	Elctrico	Cumple	--
Botiquín	Cumple	--	Amortiguador	Cumple	--
Racha Sist. De Tensión	Cumple	--	Espiral	Cumple	--
Señales	Cumple	--	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	--
Tacos	Cumple	--	Brazos de Dirección	Cumple	--
Gato	Cumple	--	Terminales	Cumple	--
Cuanta	Cumple	--	Rótulos de Brazos Oscilantes	Cumple	--
Herramientas	Cumple	--	Barras Conectoras u oscilantes	Cumple	--
Alto	Cumple	--	Brazo Pitman	Cumple	--
Uanta delantera izquierda	Cumple	--	Porta Manguetas	Cumple	--
Luces de parqueo	Cumple	--	Inspección de Compresor	Cumple	--
Luces de reversa	Cumple	--	Pistas	Cumple	--
Luces de stop	Cumple	--	Bandas	Cumple	--
Luces bajas	Cumple	--	Mordazas	Cumple	--
Uanta trasera derecha interior	Cumple	--	Barras estabilizadora	Cumple	--
Uanta trasera derecha exterior	Cumple	--	Fuerzas y rines	Cumple	--
Uanta trasera izquierda interior	Cumple	--	Verificación de Hojas	Cumple	--
Uanta trasera izquierda exterior	Cumple	--	Ancieje de Muelles	Cumple	--
Luces altas	Cumple	--	Muelles	Cumple	--
Uanta de espuesto	Cumple	--	Cámaras de Aire	Cumple	--
Uanta delantera derecha	Cumple	--			

ESTADO REVISION: Aprobado


Firma del RFE de Mantenimiento


Firma del Inspector