



Ficha Nro. 76599

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Fecha de revisión: 03/07/2024
Hora inicial: 14:27:00
Hora final: 14:40:00
Duración revisión: 00 horas 13 min

Decreto: 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: SERTRANS
Nombre de conductor: GUSTAVO ALONSO LOPEZ LONDONG
Placa: SNU676 N.Int: 186
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES Capacidad: 20
Kilometraje: 289662 Nro Factura: 124363
Técnicos: /LUIS SAA/JEFFERSON TABARES/KEVIN ARANGO

Propietario: GLORIA ISABEL LOPEZ LONDONG
Cédula Conductor: 98623825
Tipo: Microbus
Modelo: 2014
Licencia: C2

Lea: CUARTA REVISIÓN 2024
Marca: VOLVO
Elaborado por Inspec/Star/Star

APROBADO

PISTA DE FRENO SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA: AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UNID	TIPO
-------	-------------	--------	------	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS (mm)

Delantera Izquierda 3.7-Delantera Derecha 4.2-Trasera Izquierda Interior 3.6-Trasera Izquierda Exterior 2.7-Trasera Derecha Interior 3.5-Trasera Derecha Exterior 2-LLanta de Repuesto 5

Observaciones generales: JUEGO LEVE EN TERMINAL CORTA IZQUIERDA

Firma del técnico(s) o Director: Kevin Arango

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISIÓN TECNICOMECAÁNICA

Fecha de Impresión
03/07/2024
14:41:00

Sede Ppal Cll 53 No 72-07 PBX 2306111 - Sede Autofull Cll 50 No 66-20 PBX 2302299
E-mail tecnico.colores@une.net.co - E-mail autofullcol@une.net.co
Medellin - Colombia

Page 1/1