



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|
| FECHA: | PLACA: | NOMBRE INSPECTOR: | VENCIMIENTO | | | |
| 6/07/2024 | TZW733 | Andres Felipe Calderon Florez | 4/09/2024 | | | |
| NOMBRE PROPIETARIO: | | CEDULA CONDUCTOR: | NOMBRE CONDUCTOR: | | | |
| JOHN EVER CANO PENAGOS | | 1036608744 | DANNY VELEZ | | | |
| DOCUMENTOS | | | | | | |
| VENCIMIENTO SOAT: | VENCIMIENTO CDA | VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN: | | | | |
| 18/12/2024 | 10/07/2024 | 17/05/2025 | | | | |
| CARGAR EXTINTOR: | VENCIMIENTO EXTINTOR: | EQUIPO DE CARRETERA: | KILOMETRAJE: | | | |
| Si | 30/09/2024 | Si | 259995 | | | |
| ELEMENTO INSPECCIONADO | | ESTADO | OBSERVACION | ELEMENTO INSPECCIONADO | ESTADO | OBSERVACION |
| Tarjeta de operación | | Cumple | --- | Radiador | Cumple | --- |
| esquemas | | Cumple | --- | Aceite motor | Cumple | --- |
| Instrumentos de tablero | | Cumple | --- | Sulfatación | Cumple | --- |
| Elementos de fragmentación o explosión de ventanilla | | Cumple | --- | Ajuste de Bornes | Cumple | --- |
| administrativo | | Cumple | --- | Nivel de Carga | Cumple | --- |
| administrativo | | Cumple | --- | Líquido frenos | Cumple | --- |
| Técnico mecánica | | Cumple | --- | Retenedores ruedas | Cumple | --- |
| Soat | | Cumple | --- | Aceite diferencial | Cumple | --- |
| tubería | | Cumple | --- | Aceite transmisión | Cumple | --- |
| Licencia de conducción | | Cumple | --- | Aceite hidráulico | Cumple | --- |
| luces internas | | Cumple | --- | Agua limpia/brisas | Cumple | --- |
| Elementos que obstruyen la visión | | Cumple | --- | Refrigerante | Cumple | --- |
| Cinturon de seguridad | | Cumple | --- | Retrovisor | Cumple | --- |
| Sistema antideslizante de pedales | | Cumple | --- | Puntales Mac Pherson | Cumple | --- |
| Anclaje sillín/estera | | Cumple | --- | Eje cardánico | Cumple | --- |
| Ventanería | | Cumple | --- | Sopores (Motor, Transmisión) | Cumple | --- |
| Licencia de tránsito | | Cumple | --- | Correas | Cumple | --- |
| Porto | | Cumple | --- | Sistema de Escape | Cumple | --- |
| Chaleco | | Cumple | --- | Circuito | Cumple | --- |
| Botiquin | | Cumple | --- | Amortiguador | Cumple | --- |
| Rueda Sist. De Tensión | | Cumple | --- | Espiral | Cumple | --- |
| Serrajes | | Cumple | --- | Verificación Tanque Almacenamiento | Cumple | --- |
| Tarcos | | Cumple | --- | Brazos de Dirección | Cumple | --- |
| Gato | | Cumple | --- | Terminales | Cumple | --- |
| Cruzeta | | Cumple | --- | Rotulas de Brazos Oscilantes | Cumple | --- |
| Herramientas | | Cumple | --- | Barra Conectoras u oscilantes | Cumple | --- |
| Aire | | Cumple | --- | Brazo Pitman | Cumple | --- |
| Llanta delantera izquierda | | Cumple | --- | Porta Manguetas | Cumple | --- |
| Luces de parqueo | | Cumple | --- | Inspección de Compresor | Cumple | --- |
| Luces de reversa | | Cumple | --- | Pastas | Cumple | --- |
| Luces de stop/s | | Cumple | --- | Bandas | Cumple | --- |
| Luces bajas | | Cumple | --- | Mordazas | Cumple | --- |
| Llanta trasera derecha interior | | Cumple | --- | Barras estabilizadora | Cumple | --- |
| Llanta trasera derecha exterior | | Cumple | --- | Tuercas y rines | Cumple | --- |
| Llanta trasera izquierda interior | | Cumple | --- | Verificación de Hojas | Cumple | --- |
| Llanta trasera izquierda exterior | | Cumple | --- | Anclaje de Muelles | Cumple | --- |
| Luces altas | | Cumple | --- | Muelles | Cumple | --- |
| Llanta de repuesto | | Cumple | --- | Cámaras de Aire | Cumple | --- |
| Llanta delantera derecha | | Cumple | --- | | | --- |

ESTADO REVISION: **Aprobado**

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

Andres calderon.

FIRMA DEL INSPECTOR