

Buse 1195 341



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:

PLACA:

NOMBRE INSPECTOR:

VENCIMIENTO

9/07/2024	ESP979	Andres Felipe Calderon Florez	7/09/2024
-----------	--------	-------------------------------	-----------

NOMBRE PROPIETARIO:

CEDULA CONDUCTOR:

NOMBRE CONDUCTOR:

Banco de Colombia S.A	1216722814	JOHAN ANDRES PEREA GONZALES
-----------------------	------------	-----------------------------

DOCUMENTOS

VENCIMIENTO SOAT:

VENCIMIENTO CDA

VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:

30/11/2024	23/11/2024	29/12/2024
------------	------------	------------

CARGAR EXTINTOR:

VENCIMIENTO EXTINTOR:

EQUIPO DE CARRETERA:

KILOMETRAJE:

Sí	30/04/2025	Sí	161299
----	------------	----	--------

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Carta de operación	Cumple	---	Indicador	Cumple	---
Inspección	Cumple	---	Amortizadores	Cumple	---
Instrumentos de tablero	Cumple	---	Verificación	Cumple	---
Elementos de fragmentación o explosión de ventanilla	Cumple	---	ajuste de Borne	Cumple	---
Administración	Cumple	---	nivel de Borne	Cumple	---
Tactico mecánica	Cumple	---	ajuste freno	Cumple	---
Noor	Cumple	---	retomadores ruedas	Cumple	---
Suberle	Cumple	---	Acacia diferencial	Cumple	---
Clasificación de conducción	Cumple	---	Acacia transmisión	Cumple	---
Luces internas	Cumple	---	Acacia hidráulica	Cumple	---
Elementos que obstruyan la visión	Cumple	---	Agua Improbabilis	Cumple	---
Cinturón de seguridad	Cumple	---	refrigerante	Cumple	---
Sistema amortiguador de pedales	Cumple	---	Intervenor	Cumple	---
Anclaje silencioso	Cumple	---	Pantales Mac Pherson	Cumple	---
Ventilador	Cumple	---	Je cardánico	Cumple	---
Colector de aceite	Cumple	---	soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	---
Pila	Cumple	---	crucetas	Cumple	---
Chalero	Cumple	---	Sistema de Escape	Cumple	---
Botiquín	Cumple	---	acurto	Cumple	---
Bucha Sist. De Transmisión	Cumple	---	Amortizadores	Cumple	---
Delante	Cumple	---	espal	Cumple	---
Tacon	Cumple	---	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	---
Cara	Cumple	---	flujos de Dirección	Cumple	---
Caucha	Cumple	---	terminales	Cumple	---
Herramientas	Cumple	---	Botules de Brazos Oscilantes	Cumple	---
Aire	Cumple	---	Barras Conectoras u oscilantes	Cumple	---
Cuenta delantera izquierda	Cumple	---	Brzo Piman	Cumple	---
Cuenta de parquero	Cumple	---	Porta Manguetas	Cumple	---
Cuenta de memoria	Cumple	---	Inspección de Compresor	Cumple	---
Cuenta de stop	Cumple	---	Pistas	Cumple	---
Cuenta Sides	Cumple	---	bandas	Cumple	---
Cuenta trasera derecha exterior	Cumple	---	chufaraz	Cumple	---
Cuenta trasera derecha exterior	Cumple	---	Barras estabilizadora	Cumple	---
Cuenta trasera izquierda interior	Cumple	---	ruedas y rines	Cumple	---
Cuenta trasera izquierda exterior	Cumple	---	Verificación de Hojes	Cumple	---
Cuenta alías	Cumple	---	Acople de Muelles	Cumple	---
Cuenta de apuro	Cumple	---	Aluiles	Cumple	---
Cuenta delantera derecha	Cumple	---	Amortiz de Aire	Cumple	---

ESTADO REVISION: Aprobado

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

FIRMA DEL INSPECTOR