



REVISIÓN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 2614



Somosllantas - Las Buseticas

Vehículo: TSE810

APROBADO

Críticas 0 Rechazado 0% (0)

Aprobadas 99 Total 99

Datos de la Inspección

Fecha:	13/07/2024 12:07 p.m.	Fecha Siguiente:	11/09/2024 12:07 p.m.
Odómetro:	-	Odómetro Siguiente chequeo:	-
Horómetro:	-	Horómetro Siguiente chequeo:	-
Conductor Nombre:	-	Conductor Identificación:	-
Creado Por:	Hector Alonso Perez Mesa	Fecha Creación:	13/07/2024 12:11 p.m.
Fecha Inicio:	13/07/2024 12:08 p.m.	Fecha Finalización:	13/07/2024 12:11 p.m.
Centro de Costos:	-	Ciudad:	-
Comentario:	283017		Grupos:

Datos del Vehículo

Vehículo:	TSE810	Marca:	CHEVROLET	Línea	LUV D MAX DSL
Medición Actual:	490.328 km [09/03/2024]	Horómetro Actual:	-No Definido-	Tipo:	CAMIONETA

Datos del Checklist Anterior

Número:	2547	Fecha:	11/05/2024 11:25 a.m.	Estado:	APROBADO
Odómetro:	-	Horómetro:	-		

LLANTA 1

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 1)		3 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 1)		3 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 1)		3 - Aprobado
Estado (Llanta 1)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

LLANTA 2

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 2)		3 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 2)		3 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 2)		3 - Aprobado
Estado (Llanta 2)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

LLANTA 3

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 3)		6 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 3)		6 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 3)		6 - Aprobado
Estado (Llanta 3)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

LLANTA 4

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 4)		6 - Aprobado