

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA CDA SABANETA LTDA. NIT: 900252186-7 CALLE 75B # 64C - 6, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4) 4089735 - (4) 3798824

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	
2024-06-11	MARIANA MOLINA	CC (X) NIT () CE () No. 1152208509	
Dirección		Ciudad	Departamento
CALLE 39AD #117B 19		Medellin	Antioquia
Teléfono			
2222222			

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea		
SNM403	Colombia	Público	Microbus	Nissan	Urban		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2006	10019784116	2006-04-07	Blanco	Diesel	JN1MG4E25Z0714499		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
ZD30033617K	DIESEL	2953	169004	14	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	75.60		83.10		67.00		67.90	40	%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
69.10	50	%	Eje 1 izquierdo	3268.00	5151.00	N	Eje 1 Derecho	3539.00	4369.00	7.66	30
			Eje 2 izquierdo	2435.00	4475.00	N	Eje 2 Derecho	2733.00	3331.00	10.90	30
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
30.10	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
-0.10	0.03				10	

Inspección Visual			
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Coyneria	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Latoneria y Pintura	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Interna	CUMPLE
Tapiceria	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE

G1 CARROCEPA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 EQUIPO DE CAMERA	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO