

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

FECHA		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		DADOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEH	
Fecha de prueba	2024-06-21	Nombre o razón social	COMPANIA DE TRANSPORTES Y TURISMO ALFATRANS S.A.S.	Documento de identidad	31.181.014.118.95133
Dirección	CR 43 N 64-73			Ciudad	Medellin
Placa		País		DADOS DEL VEHICULO	
ODY181		Colombia	Servicio Público	Clase	Camioneta
Modelo	2020	No. de licencia de tránsito	10028650630	Color	Blanca
No. Motor	F4RE410C234568	Tipo Motor	OTTO	Cilindrada	1698
				Kilometraje	63648
				Human de Gills	5



Delantera Izquierda		Valor 69.00	Delantera Derecha		Valor 63.90	Suspensión (si aplica)		Trasera Izquierda		Valor 67.20	Trasera Derecha		Valor 65.70
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Frenos		Fuerza		Peso	Unidad	Desgaste
52.00	50	%	Eje 1 izquierdo	2416.00	4804.00	N	Eje 1 Derecho	2671.00	4154.00	N	9.55		
			Eje 2 izquierdo	1694.00	3330.00	N	Eje 2 Derecho	1601.00	3457.00	N	5.85		
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			
12.90*	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			
Eje 1 0.06			Eje 2 -0.06			Eje 3			Desviación lateral			Eje 4	
									Eje 5			Máximo +/-	
Inspección Visual													
Tacos			CUMPLE			Salidas de emergencia y Martillo			CUMPLE			Tijeras	
Rotulas Inferiores			CUMPLE			Bastidor			CUMPLE			Pernos	
Limpiaparabrisas			CUMPLE			Identificación Reglamentaria			CUMPLE			Eje2 llanta derecha	
Amortiguadores			CUMPLE			Caja de dirección			CUMPLE			Promedio de tiempo	
Reversa			CUMPLE			Terminales Batería			CUMPLE			Rotulas superiores	
Luz interna			CUMPLE			Pilo			CUMPLE			Eje1 llanta derecha	
Dispositivos de Velocidad			CUMPLE			Anclaje de Batería			CUMPLE			Anclaje Sillas	
Eje2 Rin Izquierdo			CUMPLE			Luces de Parqueso			CUMPLE			Terminales	
Espejos			CUMPLE			Resortes o Ballestas			CUMPLE			Luz Placa	
Eje2 Rin Derecho			CUMPLE			Indicadores de tablero			CUMPLE			Cinturones de Seguridad	
Pisos			CUMPLE			Llanta de repuesto			CUMPLE			Latorería y Pintura	
Puertas			CUMPLE			Soportes			CUMPLE			Cruzeta	
Luces bajas			CUMPLE			Eje1 llanta izquierda			CUMPLE			Retrovisores	
Botiquín			CUMPLE			Promedio de Distancia			CUMPLE			Eje2 llanta izquierda	
Ventanillas			CUMPLE			Aseo General			CUMPLE			Triángulos	
Stop			CUMPLE			Desempeñador			CUMPLE			Parabrisas	
Distintivo de la empresa			CUMPLE			Gato			CUMPLE			Cojinería	
Direccionales			CUMPLE			Banderola			CUMPLE			Estado Tubos Frenos	
Brazos Axiales			CUMPLE			Eje1 Rin Izquierdo			CUMPLE			Señales de Advertencia	
Tapicería			CUMPLE			Eje1 Rin Derecho			CUMPLE			Extintor	
Luces altas			CUMPLE						CUMPLE				