

Precolutor INT 269



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:

PLACA:

NOMBRE INSPECTOR:

VENCIMIENTO

5/08/2024	TTM888	Andres Felipe Calderon Florez	22/09/2024
-----------	--------	-------------------------------	------------

NOMBRE PROPIETARIO:

CEDULA CONDUCTOR:

NOMBRE CONDUCTOR:

CARLOS SAUL RAMIREZ RIVERA	71295497	OSCAR CID VERGARA
----------------------------	----------	-------------------

DOCUMENTOS

VENCIMIENTO SOAT:

VENCIMIENTO CDA

VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:

22/09/2024	15/11/2024	6/01/2025
------------	------------	-----------

CARGA EXTINTOR:

VENCIMIENTO EXTINTOR:

EQUIPO DE CARRETERA:


KILOMETRAJE:

Si	30/09/2024	Si	526259
----	------------	----	--------

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Tarjeta de operación	Cumple	—	Radiador	Cumple	—
Esquemas	Cumple	—	Aceite motor	Cumple	—
Instrumentos de tablero	Cumple	—	Sulfatación	Cumple	—
Elementos de fragmentación o expulsión de ventanilla	Cumple	—	Ajuste de Bornes	Cumple	—
Administrativo	Cumple	—	Nivel de Carga	Cumple	—
Administrativo	Cumple	—	Líquido frenos	Cumple	—
Técnico mecánica	Cumple	—	Retenedores ruedas	Cumple	—
Soat	Cumple	—	Aceite diferencial	Cumple	—
Tubería	Cumple	—	Aceite transmisión	Cumple	—
Licencia de conducción	Cumple	—	Aceite hidráulico	Cumple	—
Luces internas	Cumple	—	Agua limpiabrisas	Cumple	—
Elementos que obstruyan la visión	Cumple	—	Peligrante	Cumple	—
Cinturón de seguridad	Cumple	—	Petrovisor	Cumple	—
Sistema antidistorsión de pedales	Cumple	—	Puntales Mac Pherson	Cumple	—
Anclaje silencioso	Cumple	—	Eje cardánico	Cumple	—
Ventanilla	Cumple	—	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	—
Licencia de tránsito	Cumple	—	Estrías	Cumple	—
Pito	Cumple	—	Sistema de Escape	Cumple	—
Chaleco	Cumple	—	Escudo	Cumple	—
Botiquín	Cumple	—	Amortiguador	Cumple	—
Rache Sist. De Tensión	Cumple	—	Espiral	Cumple	—
Señales	Cumple	—	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	—
Tacos	Cumple	—	Brazos de Dirección	Cumple	—
Gato	Cumple	—	Terminales	Cumple	—
Cruceta	Cumple	—	Plátulas de Brazos Oscilantes	Cumple	—
Herramientas	Cumple	—	Barras Conectoras u oscilantes	Cumple	—
Aire	Cumple	—	Brazo Pitman	Cumple	—
Llanta delantera izquierda	Cumple	—	Porta Manguetas	Cumple	—
Luces de parqueo	Cumple	—	Inspección de Compresor	Cumple	—
Luces de reversa	Cumple	—	Pastat	Cumple	—
Luces de stops	Cumple	—	Bandas	Cumple	—
Luces bajas	Cumple	—	Mordazas	Cumple	—
Llanta trasera derecha interior	Cumple	—	Barras estabilizadora	Cumple	—
Llanta trasera derecha exterior	Cumple	—	Tuercas y rines	Cumple	—
Llanta trasera izquierda interior	Cumple	—	Verificación de Hojas	Cumple	—
Llanta trasera izquierda exterior	Cumple	—	Anclaje de Muelles	Cumple	—
Luces altas	Cumple	—	Muelles	Cumple	—
Llanta de repuesto	Cumple	—	Cámaras de Aire	Cumple	—
Llanta delantera derecha	Cumple	—			

ESTADO REVISION: Aprobado


FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO


FIRMA DEL INSPECTOR