

Buseticos INT 342



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:	22/08/2024	PLACA:	ESP980	NOMBRE INSPECTOR:	Andres Felipe Calderon Florez	VENCIMIENTO:	21/10/2024
NOMBRE PROPIETARIO:	Banco de Colombia S.A		CEDULA CONDUCTOR:	8160598	NOMBRE CONDUCTOR:	CARLOS ANDRES DUQUE DUQUE	
DOCUMENTOS							
VENCIMIENTO SOAT:	30/11/2024	VENCIMIENTO CDA:	17/11/2024	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:	29/12/2024		
CARGAR EXTINTOR:	Si	VENCIMIENTO EXTINTOR:	28/02/2025	EQUIPO DE CARRETERA:	Si	KILOMETRAJE:	121436

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
0	0	---	Llanta de repuesto	Cumple	---
Elemento inspeccionado	Estado elemento	Notas estado	Llanta delantera derecha	Cumple	---
Tarjeta de operación	Cumple	---	Radador	Cumple	---
Inspecciones	Cumple	---	Acople motor	Cumple	---
Inspecciones de seguridad	Cumple	---	Deflexión	Cumple	---
Elementos de fragmentación o expulsión de ventanilla	Cumple	---	Ajuste de Bornes	Cumple	---
Administrativo	Cumple	---	Nivel de Carga	Cumple	---
Administrativo	Cumple	---	Líquido de Frenos	Cumple	---
Técnico mecánica	Cumple	---	Resonadores ruedas	Cumple	---
Soot	Cumple	---	Acople diferencial	Cumple	---
Inspección	Cumple	---	Acople transmisión	Cumple	---
Licencia de conducción	Cumple	---	Acople hidráulico	Cumple	---
Luces internas	Cumple	---	Agua limpiabrisas	Cumple	---
Elementos que obstruyan la visión	Cumple	---	Refrigerante	Cumple	---
Cinturones de seguridad	Cumple	---	Retrorvisor	Cumple	---
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	---	Puntales Mac Pherson	Cumple	---
Asiento sillero	Cumple	---	Eje cardánico	Cumple	---
Ventanilla	Cumple	---	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	---
Licencia de tránsito	Cumple	---	Correas	Cumple	---
Pito	Cumple	---	Sistema de Escape	Cumple	---
Chalco	Cumple	---	Circuitos	Cumple	---
Boliquie	Cumple	---	Amortiguador	Cumple	---
Ruche Sist. De Tensión	Cumple	---	Espiral	Cumple	---
Señales	Cumple	---	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	---
Tacos	Cumple	---	Brasos de Dirección	Cumple	---
Gato	Cumple	---	Terminales	Cumple	---
Cauceta	Cumple	---	Bolulas de Brazos Oscilantes	Cumple	---
Manejadores	Cumple	---	Barras Convertidoras u rivetantes	Cumple	---
Aire	Cumple	---	Brazo Pitman	Cumple	---
Llanta delantera izquierda	Cumple	---	Porta Manguetas	Cumple	---
Luces de parqueo	Cumple	---	Inspección de Compresor	Cumple	---
Luces de remesa	Cumple	---	Postas	Cumple	---
Luces de stop	Cumple	---	Bandos	Cumple	---
Luces bajas	Cumple	---	Mordazas	Cumple	---
Llanta trasera derecha interior	Cumple	---	Barras estabilizadora	Cumple	---
Llanta trasera derecha exterior	Cumple	---	Fuerzas y fines	Cumple	---
Llanta trasera izquierda interior	Cumple	---	Verificación de Hojas	Cumple	---
Llanta trasera izquierda exterior	Cumple	---	Anclaje de Muelles	Cumple	---
Luces altas	Cumple	---			

ESTADO REVISION: Aprobado

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

FIRMA DEL INSPECTOR