

Furgon - Buseticas.



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:

PLACA:

NOMBRE INSPECTOR:

VENCIMIENTO

22/08/2024	EQX463	Andres Felipe Calderon Florez	21/10/2024
------------	--------	-------------------------------	------------

NOMBRE PROPIETARIO:

CEDULA CONDUCTOR:

NOMBRE CONDUCTOR:

Banco de Colombia S.A	1001010507	Jorge Adrian Acosta Sanchez
-----------------------	------------	-----------------------------

DOCUMENTOS

VENCIMIENTO SOAT:

VENCIMIENTO CDA

VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:

23/08/2025	23/10/2024	0/00/0000
------------	------------	-----------

CARGAR EXTINTOR:

VENCIMIENTO EXTINTOR:

EQUIPO DE CARRETERA:


KILOMETRAJE:

SI	26/04/2026	SI	166856
----	------------	----	--------

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Tarjeta de operacion	Cumple	—	Volador	Cumple	—
Esquemas	Cumple	—	Aceite motor	Cumple	—
Instrumentos de tablero	Cumple	—	Insufiacion	Cumple	—
Elementos de fragmentacion o expulsion de ventanilla	Cumple	—	Ajuste de Borne	Cumple	—
administrativo	Cumple	—	Nivel de Carga	Cumple	—
administrativo	Cumple	—	Liquido frenos	Cumple	—
Técnico mecánica	Cumple	—	Retenedores ruedas	Cumple	—
Soat	Cumple	—	Aceite diferencial	Cumple	—
tuberia	Cumple	—	Aceite transmision	Cumple	—
Licencia de conduccion	Cumple	—	Aceite hidraulico	Cumple	—
Luces Internas	Cumple	—	Agua limpiabrisas	Cumple	—
Elementos que obstruyan la vision	Cumple	—	Refrigerante	Cumple	—
Cinturon de seguridad	Cumple	—	Retrorvisor	Cumple	—
Sistema antidive de pedales	Cumple	—	Puntales Mac Pherson	Cumple	—
Anclaje sillero	Cumple	—	Eje cardánico	Cumple	—
Ventaneria	Cumple	—	Soportes (Motor, Transmision)	Cumple	—
Licencia de transito	Cumple	—	Correas	Cumple	—
Piso	Cumple	—	Sistema de Escape	Cumple	—
Chalco	Cumple	—	Circuitos	Cumple	—
Botiquin	Cumple	—	Amortiguador	Cumple	—
Rache Sist. De Tension	Cumple	—	Espiral	Cumple	—
Sellos	Cumple	—	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	—
Tacos	Cumple	—	Brazos de Direccion	Cumple	—
Gato	Cumple	—	Terminales	Cumple	—
Cauceta	Cumple	—	Ástulas de Brazos Oscilantes	Cumple	—
Herramientas	Cumple	—	Barra Conectoras u oscilantes	Cumple	—
Aire	Cumple	—	Brazo Pittman	Cumple	—
Uanta delantera izquierda	Cumple	—	Porta Manguetas	Cumple	—
Luces de parqueo	Cumple	—	Inspección de Compresor	Cumple	—
Luces de reversa	Cumple	—	Pastillas	Cumple	—
Luces de stop	Cumple	—	Bandas	Cumple	—
Luces bajas	Cumple	—	Montañas	Cumple	—
Uanta trasera derecha interior	Cumple	—	Barra estabilizadora	Cumple	—
Uanta trasera derecha exterior	Cumple	—	Tuercas y rines	Cumple	—
Uanta trasera izquierda interior	Cumple	—	Verificación de Hojas	Cumple	—
Uanta trasera izquierda exterior	Cumple	—	Anclaje de Muelles	Cumple	—
Luces altas	Cumple	—	Muelles	Cumple	—
Uanta de repuesto	Cumple	—	Cámaras de Aire	Cumple	—
Uanta delantera derecha	Cumple	—			

ESTADO REVISION: Aprobado


FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO


FIRMA DEL INSPECTOR