



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:

PLACA:

NOMBRE INSPECTOR:

VENCIMIENTO

2/09/2024	SNX018	Andres Felipe Calderon Florez	22/09/2024
-----------	--------	-------------------------------	------------

NOMBRE PROPIETARIO:

CEDULA CONDUCTOR:

NOMBRE CONDUCTOR:

Nathalia Zapata	71275641	GUILLERMO LEON MORALES QUICENO
-----------------	----------	--------------------------------

DOCUMENTOS

VENCIMIENTO SOAT:

VENCIMIENTO CDA:

VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:

26/01/2025	12/01/2025	22/09/2024
------------	------------	------------

CARGA EXTRACTOR:

VENCIMIENTO EXTRACTOR:

EQUIPO DE CARRETERA:

KILOMETRAJE:

Si	30/04/2025	Si	226630
----	------------	----	--------

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Tarjeta de operacion	Cumple	---	Radador	Cumple	---
esquemas	Cumple	---	Acete motor	Cumple	---
Instrumentos de tablero	Cumple	---	lubricacion	Cumple	---
Elementos de fragmentacion o expulsion de ventanilla	Cumple	---	Ajuste de Bornes	Cumple	---
administrativo	Cumple	---	Nivel de Carga	Cumple	---
administrativo	Cumple	---	Liquido frenos	Cumple	---
Técnico mecánica	Cumple	---	Retenedores ruedas	Cumple	---
Soat	Cumple	---	Acete diferencial	Cumple	---
tuberia	Cumple	---	Acete transmision	Cumple	---
Licencia de conduccion	Cumple	---	Acete hidraulico	Cumple	---
Luces laterales	Cumple	---	Liquido limpiavientos	Cumple	---
Elementos que obstruyan la vision	Cumple	---	Refrigerante	Cumple	---
Cinturon de seguridad	Cumple	---	Retrovvisor	Cumple	---
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	---	Puntales Mac Pherson	Cumple	---
Anclaje silencioso	Cumple	---	Eje cardanico	Cumple	---
Ventaneria	Cumple	---	Soportes (Motor, Transmision)	Cumple	---
Licencia de transito	Cumple	---	Correas	Cumple	---
Pto	Cumple	---	Sistema de Escape	Cumple	---
Chaleco	Cumple	---	Escudo	Cumple	---
Botiquin	Cumple	---	Amortiguador	Cumple	---
Rache Sat. De Tension	Cumple	---	Spiral	Cumple	---
Señales	Cumple	---	Verificacion Tanque Almacenamiento	Cumple	---
Tacos	Cumple	---	Bracos de Direccion	Cumple	---
Gato	Cumple	---	Terminales	Cumple	---
Cuaceta	Cumple	---	Botulas de Brazos Oscilantes	Cumple	---
Herramientas	Cumple	---	Herras Conectoras u onclantes	Cumple	---
Aire	Cumple	---	Brazo Pitman	Cumple	---
Uanta delantera izquierda	Cumple	---	Porta Manguetas	Cumple	---
Luces de parqueo	Cumple	---	Inspeccion de Compresor	Cumple	---
Luces de reversa	Cumple	---	Pastillas	Cumple	---
Luces de stop	Cumple	---	Bandas	Cumple	---
Luces bajas	Cumple	---	Mordazas	Cumple	---
Uanta trasera derecha interior	Cumple	---	Barras estabilizadora	Cumple	---
Uanta trasera derecha exterior	Cumple	---	Bueras y rines	Cumple	---
Uanta trasera izquierda interior	Cumple	---	Verificacion de Hojas	Cumple	---
Uanta trasera izquierda exterior	Cumple	---	Anclaje de Muelles	Cumple	---
Luces altas	Cumple	---	Muelles	Cumple	---
Uanta de repuesto	Cumple	---	Camaras de Aire	Cumple	---
Uanta delantera derecha	Cumple	---			

ESTADO REVISION: Aprobado

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

FIRMA DEL INSPECTOR