



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:

PLACA:

NOMBRE INSPECTOR:

VENCIMIENTO

6/09/2024	EQX000	Andres Felipe Calderon Florez	5/11/2024
-----------	--------	-------------------------------	-----------

NOMBRE PROPIETARIO:	CEDULA CONDUCTOR:	NOMBRE CONDUCTOR:
STEFANY USMA BETANCUR	98520422	RAUL DE JESUS ESCOBAR MUNOZ

DOCUMENTOS		
VENCIMIENTO SOAT:	VENCIMIENTO CDA	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:
7/12/2024	4/01/2025	12/01/2026

CARGAR EXTINTOR:	VENCIMIENTO EXTINTOR:	EQUIPO DE CARRETERA:	KILOMETRAJE:
Si	30/11/2024	Si	245744

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Tarjeta de operacion	Cumple	---	Radiador	Cumple	---
esquemas	Cumple	---	Aceite motor	Cumple	---
Instrumentos de tablero	Cumple	---	Sulfatación	Cumple	---
Elementos de fragmentacion o expulsion de ventanilla	Cumple	---	Ajuste de Bornes	Cumple	---
administrativo	Cumple	---	Nivel de Carga	Cumple	---
administrativo	Cumple	---	Líquido frenos	Cumple	---
Técnico mecánica	Cumple	---	Retenedores ruedas	Cumple	---
Soat	Cumple	---	Aceite diferencial	Cumple	---
rubeta	Cumple	---	Aceite transmisión	Cumple	---
Licencia de conduccion	Cumple	---	Aceite hidraulico	Cumple	---
Luces internas	Cumple	---	Agua limpiabrisas	Cumple	---
Elementos que obstruyan la vision	Cumple	---	Refrigerante	Cumple	---
Cinturon de seguridad	Cumple	---	Retrvisor	Cumple	---
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	---	Puntales Mac Pherson	Cumple	---
Anclaje silleteria	Cumple	---	Eje cardánico	Cumple	---
Ventaneria	Cumple	---	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	---
Licencia de transito	Cumple	---	Correas	Cumple	---
Pito	Cumple	---	Sistema de Escape	Cumple	---
Chaleco	Cumple	---	Circuito	Cumple	---
Botiquin	Cumple	---	Amortiguador	Cumple	---
Rache Sist. De Tension	Cumple	---	Espiral	Cumple	---
Señales	Cumple	---	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	---
Tacos	Cumple	---	Brazos de Dirección	Cumple	---
Gato	Cumple	---	Terminales	Cumple	---
Cruceta	Cumple	---	Rótulas de Brazos Oscilantes	Cumple	---
Herramientas	Cumple	---	Barra Conectoras u oscilantes	Cumple	---
Aire	Cumple	---	Brazo Pitman	Cumple	---
Llanta delantera izquierda	Cumple	---	Porta Manguetas	Cumple	---
Luces de parqueo	Cumple	---	Inspección de Compresor	Cumple	---
Luces de reversa	Cumple	---	Pastas	Cumple	---
Luces de stops	Cumple	---	Mordasas	Cumple	---
Luces bajas	Cumple	---	Barra estabilizadora	Cumple	---
Llanta trasera derecha interior	Cumple	---	Tuercas y rines	Cumple	---
Llanta trasera derecha exterior	Cumple	---	Verificación de Hojas	Cumple	---
Llanta trasera izquierda interior	Cumple	---	Anclaje de Muelles	Cumple	---
Llanta trasera izquierda exterior	Cumple	---	Muelles	Cumple	---
Luces altas	Cumple	---	Cámaras de Aire	Cumple	---
Llanta de repuesto	Cumple	---			
Llanta delantera derecha	Cumple	---			

ESTADO REVISION: Aprobado


FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO


FIRMA DEL INSPECTOR