



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:

PLACA:

NOMBRE INSPECTOR:

VENCIMIENTO

8/10/2024	TJZ141	Andres Felipe Calderon Florez	10/10/2024
-----------	--------	-------------------------------	------------

NOMBRE PROPIETARIO:

CEDULA CONDUCTOR:

NOMBRE CONDUCTOR:

LUZ VIVIANA GARCIA QUIRAMA	98555417	JARVIN ALONSO CARDONA GUTIERREZ
----------------------------	----------	---------------------------------

DOCUMENTOS

VENCIMIENTO SOAT:

VENCIMIENTO CDA

VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:

10/10/2024	8/11/2024	13/12/2025
------------	-----------	------------

CARGA EXTINTOR:

VENCIMIENTO EXTINTOR:

EQUIPO DE CARRETERA:

KILOMETRAJE:

Si	31/10/2024	Si	239351
----	------------	----	--------

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Licencia de conducción	Cumple	---	Luces bajas	Cumple	---
Engruerras	Cumple	---	Radialador	Cumple	---
Librería	Cumple	---	Acete motor	Cumple	---
Administrativo	Cumple	---	Sulfatación	Cumple	---
Administrativo	Cumple	---	Ajuste de Borne	Cumple	---
Técnico mecánica	Cumple	---	Nivel de Carga	Cumple	---
Tarjeta de operación	Cumple	---	Retenedores ruedas	Cumple	---
Soat	Cumple	---	Líquido frenos	Cumple	---
Pto	Cumple	---	Acete diferencial	Cumple	---
Instrumentos de tablero	Cumple	---	Refrigerante	Cumple	---
Licencia de tránsito	Cumple	---	Agua limpiabrisas	Cumple	---
Elementos que obstruyen la visión	Cumple	---	Acete hidráulico	Cumple	---
Cinturón de seguridad	Cumple	---	Acete transmisión	Cumple	---
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	---	Cámaras de Aire	Cumple	---
Anclaje sillero	Cumple	---	Retovisor	Cumple	---
Luces internas	Cumple	---	Puntales Mac Pherson	Cumple	---
Ventanilla	Cumple	---	Sistema de Escape	Cumple	---
Elementos de fragmentación o expulsión de ventanilla	Cumple	---	Correas	Cumple	---
Botiquín	Cumple	---	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	---
Chaleco	Cumple	---	Eje cardánico	Cumple	---
Señales	Cumple	---	Amortiguador	Cumple	---
Tacos	Cumple	---	Espiral	Cumple	---
Gato	Cumple	---	Brazos de Dirección	Cumple	---
Cruceca	Cumple	---	Terminales	Cumple	---
Herramientas	Cumple	---	Rotulas de Brazos Oscilantes	Cumple	---
Aire	Cumple	---	Barra Conectoras u oscilantes	Cumple	---
Rache Sist. De Tensión	Cumple	---	Brazo Pitman	Cumple	---
Llanta trasera izquierda exterior	Cumple	---	Muelles	Cumple	---
Luces de parqueo	Cumple	---	Circuito	Cumple	---
Luces de reversa	Cumple	---	Inspección de Compresor	Cumple	---
Luces de stops	Cumple	---	Pastillas	Cumple	---
Luces altas	Cumple	---	Pandas	Cumple	---
Llanta delantera izquierda	Cumple	---	Montañas	Cumple	---
Llanta trasera derecha interior	Cumple	---	Tuercas y rines	Cumple	---
Llanta trasera derecha exterior	Cumple	---	Barra estabilizadora	Cumple	---
Llanta trasera izquierda interior	Cumple	---	Verificación de Hojas	Cumple	---
Llanta de repuesto	Cumple	---	Anclaje de Muelles	Cumple	---
Componente tecnológico	Cumple	---	Porta Mangueras	Cumple	---
Llanta delantera derecha	Cumple	---			

ESTADO REVISION: Aprobado

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

FIRMA DEL INSPECTOR