

SERVICIOS ESPECIALES INT 1009
COOTRASANA



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:	PLACA:	NOMBRE INSPECTOR:	VENCIMIENTO
27/09/2024	SNR090	Andres Felipe Calderon Florez	26/11/2024

NOMBRE PROPIETARIO:	CECULA CONDUCTOR:	NOMBRE CONDUCTOR:
JAVIER ANTONIO BETANCUR SALASAR	94394623	JAVIER ANTONIO BETANCUR SALAZAR

DOCUMENTOS		
VENCIMIENTO SOAT:	VENCIMIENTO CDA	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:
21/01/2025	8/03/2025	19/05/2025

CARGAR EXTINTOR:	VENCIMIENTO EXTINTOR:	EQUIPO DE CARRETERA:	KILOMETRAJE:
Si	31/01/2025	SI	249299

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Licencia de conducción	Cumple	--	Luces bajas	Cumple	--
Esquemas	Cumple	--	Radiador	Cumple	--
tubería	Cumple	--	Aceite motor	Cumple	--
administrativo	Cumple	--	Sulfatación	Cumple	--
administrativo	Cumple	--	Ajuste de Borne	Cumple	--
Técnico mecánica	Cumple	--	Nivel de Carga	Cumple	--
Tarjeta de operación	Cumple	--	Retenedores ruedas	Cumple	--
Soat	Cumple	--	Líquido frenos	Cumple	--
Pito	Cumple	--	Aceite diferencial	Cumple	--
Instrumentos de tablero	Cumple	--	Refrigerante	Cumple	--
Licencia de tránsito	Cumple	--	Agua limpiabrisas	Cumple	--
Elementos que obstruyan la visión	Cumple	--	Aceite hidráulico	Cumple	--
Cinturón de seguridad	Cumple	--	Aceite transmisión	Cumple	--
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	--	Cámaras de Aire	Cumple	--
Anillaje sillero	Cumple	--	Retruvisor	Cumple	--
Luces internas	Cumple	--	Puntales Mac Pherson	Cumple	--
Ventaneria	Cumple	--	Sistema de Escape	Cumple	--
Elementos de fragmentación o expulsión de ventanilla	Cumple	--	Correas	Cumple	--
Botiquín	Cumple	--	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	--
Chaleco	Cumple	--	Eje cardánico	Cumple	--
Señales	Cumple	--	Amortiguador	Cumple	--
Tacos	Cumple	--	Espiral	Cumple	--
Gatillo	Cumple	--	Brazos de Dirección	Cumple	--
Cruceta	Cumple	--	Terminales	Cumple	--
Herramientas	Cumple	--	Rotulas de Brazos Oscilantes	Cumple	--
Aire	Cumple	--	Barras Conectoras u oscilantes	Cumple	--
Rache Sist. De Tensión	Cumple	--	Brazo Pitman	Cumple	--
Ullanta trasera izquierda exterior	Cumple	--	Muelles	Cumple	--
Luces de parqueo	Cumple	--	Circuito	Cumple	--
Luces de reversa	Cumple	--	Inspección de Compresor	Cumple	--
Luces de stops	Cumple	--	Pastillas	Cumple	--
Luces altas	Cumple	--	Bandas	Cumple	--
Ullanta delantera izquierda	Cumple	--	Mordazas	Cumple	--
Ullanta trasera derecha interior	Cumple	--	Tuercas y rines	Cumple	--
Ullanta trasera derecha exterior	Cumple	--	Barras estabilizadora	Cumple	--
Ullanta trasera izquierda interior	Cumple	--	Verificación de Hojas	Cumple	--
Ullanta de repuesto	Cumple	--	Anclaje de Muelles	Cumple	--
Componente tecnológico	Cumple	--	Porta Manguetas	Cumple	--
Ullanta delantera derecha	Cumple	--			

ESTADO REVISION: Aprobado

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

FIRMA DEL INSPECTOR