REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:	PLACA:	NOMBRE INSPECTOR:	VENCIMIENTO
16/10/2024	NLW737	Andres Felipe Calderon Florez	15/12/2024

NOMBRE PROPIETARIO:	CEDULA CONDUCTOR:	NOMBRE CONDUCTOR:
YENNY CAROLINA RODRIGUEZ TORRES	52731847	YENIFER CAROLINA RODRIGUEZ TORRES

DOCUMENTOS

VENCIMIENTO SOAT:	VENCIMIENTO CDA	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:
2/08/2025	12/08/2026	9/08/2026

CARGAR EXTINTOR:	VENCIMIENTO EXTINTOR:	EQUIPO DE CARRETERA:	KILOMETRAJE:
Si	31/01/2025	Si	2375

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Licencia de conducción	Cumple	—	Luces bajas	Cumple	—
esquemas	Cumple	—	Radiador	Cumple	—
tuberia	Cumple	—	Aceite motor	Cumple	—
administrativo	Cumple	—	Sulfatación	Cumple	—
administrativo	Cumple	—	Ajuste de Bornes	Cumple	—
Técnico mecánica	Cumple	—	Nivel de Carga	Cumple	—
Tarjeta de operacion	Cumple	—	Retenedores ruedas	Cumple	—
Soat	Cumple	—	Liquido frenos	Cumple	—
Pito	Cumple	—	Aceite diferencial	Cumple	—
Instrumentos de tablero	Cumple	—	Refrigerante	Cumple	—
Licencia de transito	Cumple	—	Agua limplabrisas	Cumple	—
Elementos que obstruyan la vision	Cumple	—	Aceite hidraulico	Cumple	—
Cinturon de seguridad	Cumple	—	Aceite transmisión	Cumple	—
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	—	Cámaras de Aire	Cumple	—
Anclaje silleteria	Cumple	—	Retrovisor	Cumple	—
Luces internas	Cumple	—	Puntales Mac Pherson	Cumple	—
Ventaneria	Cumple	—	Sistema de Escape	Cumple	—
Elementos de fragmentacion o expulsion de ventanilla	Cumple	—	Correas	Cumple	—
Botiquin	Cumple	—	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	—
Chaleco	Cumple	—	Eje cardánico	Cumple	—
Gatillos	Cumple	—	Amortiguador	Cumple	—
Tacos	Cumple	—	Espiral	Cumple	—
Gato	Cumple	—	Brazos de Dirección	Cumple	—
Cruceta	Cumple	—	Terminales	Cumple	—
Herramientas	Cumple	—	Rótulas de Brazos Oscilantes	Cumple	—
Aire	Cumple	—	Barras Conectoras u oscilantes	Cumple	—
Rache Sist. De Tensión	Cumple	—	Brazo Pitman	Cumple	—
Llanta trasera izquierda exterior	Cumple	—	Muelles	Cumple	—
Luces de parqueo	Cumple	—	Circuito	Cumple	—
Luces de reversa	Cumple	—	Inspección de Compresor	Cumple	—
Luces de stops	Cumple	—	Pastas	Cumple	—
Luces altas	Cumple	—	Bandas	Cumple	—
Llanta delantera izquierda	Cumple	—	Mordazas	Cumple	—
Llanta trasera derecha interior	Cumple	—	Tuercas y rines	Cumple	—
Llanta trasera derecha exterior	Cumple	—	Barras estabilizadora	Cumple	—
Llanta trasera izquierda interior	Cumple	—	Verificación de Hojas	Cumple	—
Llanta de repuesto	Cumple	—	Anclaje de Muelles	Cumple	—
compomente tecnologico	Cumple	—	Porta Manguetas	Cumple	—
Llanta delantera derecha	Cumple	—			

ESTADO REVISION: Aprobado

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

Andres calderon.

FIRMA DEL INSPECTOR