


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



| FECHA | | DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO | | | |
|-------------------------------|--|---|--------------------|---------------------------|--|
| Fecha de prueba 2024-10-21 | Nombre o razón social COMPANIA DE TRANSPORTES Y TURISMO ALFRATRANS S.A.S. | Documento de Identidad CC () NIT (X) CE () No. 901333948 | | | |
| Dirección CR 43 N 64-73 | | Teléfono 99999999 | Ciudad Medellin | Departamento Antioquia | |

| DATOS DEL VEHICULO | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|
| Placa GDY181 | País Colombia | Servicio Público | Clase Camioneta | Marca Renault | Línea Duster oroch | | |
| Modelo 2020 | No. de licencia de transito 10028559630 | Fecha Matrícula 2020-07-10 | Color Blanco glacial | Combustible Gasolina | VIN o Chasis 93Y9SR5B3LJ209011 | | |
| No. Motor F4RE410C234548 | Tipo Motor OTTO | Cilindraje 1998 | Kilometraje 71489 | Número de Sillas 5 | Vidrios Polarizados SI () NO () | Blindaje SI () NO (X) | |



| Suspensión (si aplica) | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| Delantera Izquierda | Valor 72.60 | Delantera Derecha | Valor 83.80 | Trasera Izquierda | Valor 70.20 | Trasera Derecha | Valor 83.70 | Mínimo Unidad % |

| Frenos | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|--------------------|---------|---------|--------|------------------|---------|---------------|--------|--------|------|
| Eficacia total | Mínimo | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad | |
| 54.10 | 50 | % | Eje 1 izquierdo | 2233.00 | 3931.00 | N | Eje 1 Derecho | 2489.00 | 4096.00 | N | 10.30 | 30 % |
| | | | Eje 2 izquierdo | 1391.00 | 2790.00 | N | Eje 2 Derecho | 1581.00 | 3404.00 | N | 12.00 | 30 % |
| 22.10 | 18 | % | Eje 3 izquierdo | | | N | Eje 3 Derecho | | | N | | % |
| | | | Eje 4 izquierdo | | | N | Eje 4 Derecho | | | N | | % |
| | | | Eje 5 izquierdo | | | N | Eje 5 Derecho | | | N | | % |

| Desviación lateral | | | | | | |
|--------------------|---------------|-------|-------|-------|---------------|-------------------|
| Eje 1 -0.08 | Eje 2 0.08 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo +/- | 10 Unidad m/km |

| Inspección Visual | | | | | | |
|---------------------------|--------|----------------------------------|--------|-------------------------|--------|--|
| Anclaje Sillas | CUMPLE | Salidas de emergencia y Martillo | CUMPLE | Eje1 Rin Derecho | CUMPLE | |
| Direccionales | CUMPLE | Brazos Axiales | CUMPLE | Terminales | CUMPLE | |
| Cojinería | CUMPLE | Pernos | CUMPLE | Promedio de Distancia | CUMPLE | |
| Estado Tubos Escape | CUMPLE | Extintor | CUMPLE | Rotulas Inferiores | CUMPLE | |
| Dispositivos de Velocidad | CUMPLE | Señales de Advertencia | CUMPLE | Rotulas superiores | CUMPLE | |
| Tijeras | CUMPLE | Luces bajas | CUMPLE | Luces altas | CUMPLE | |
| Eje2 Rin Derecho | CUMPLE | Bandera | CUMPLE | Limpiaparabrisas | CUMPLE | |
| Parabrisas | CUMPLE | Resortes o Ballestas | CUMPLE | Indicadores de tablero | CUMPLE | |
| Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE | Gato | CUMPLE | Reversa | CUMPLE | |
| Puertas | CUMPLE | Latonería y Pintura | CUMPLE | Bastidor | CUMPLE | |
| Terminales Batería | CUMPLE | Amortiguadores | CUMPLE | Botiquín | CUMPLE | |
| Eje2 llanta derecha | CUMPLE | Cruceta | CUMPLE | Anclaje de Batería | CUMPLE | |
| Caja de dirección | CUMPLE | Identificación Reglamentaria | CUMPLE | Eje2 llanta izquierda | CUMPLE | |
| Eje1 llanta derecha | CUMPLE | Pilo | CUMPLE | Soportes | CUMPLE | |
| Tacos | CUMPLE | Stop | CUMPLE | Disintivo de la empresa | CUMPLE | |
| Cinturones de Seguridad | CUMPLE | Llanta de repuesto | CUMPLE | Espejos | CUMPLE | |
| Retrovisores | CUMPLE | Eje1 llanta Izquierda | CUMPLE | Luces de Parqueo | CUMPLE | |
| Linterna | CUMPLE | Pisos | CUMPLE | Desempañador | CUMPLE | |
| Promedio de Tiempo | CUMPLE | Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE | Aseo General | CUMPLE | |
| Triángulos | CUMPLE | Tapicería | CUMPLE | Ventanillas | CUMPLE | |
| Luz interna | CUMPLE | Luz Placa | CUMPLE | | | |