

Buseticas INT 194



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:

PLACA:

NOMBRE INSPECTOR:

VENCIMIENTO

29/10/2024	TSF155	Andres Felipe Calderon Florez	28/12/2024
------------	--------	-------------------------------	------------

NOMBRE PROPIETARIO:

CEDULA CONDUCTOR:

NOMBRE CONDUCTOR:

JUAN GUILLERMO MEJIA ORTIZ	1020408543	JUAN GUILLERMO MEJIA
----------------------------	------------	----------------------

DOCUMENTOS

VENCIMIENTO SOAT:

VENCIMIENTO CDA

VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:

19/02/2025	19/02/2025	12/05/2025
------------	------------	------------

CARGAR EXTINTOR:

VENCIMIENTO EXTINTOR:


EQUIPO DE CARRETERA:


KILOMETRAJE:

Si	31/01/2025	Si	561481
----	------------	----	--------

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Licencia de conducción	Cumple	---	Luces bajas	Cumple	---
Esquemas	Cumple	---	Radiador	Cumple	---
Tubería	Cumple	---	Accele motor	Cumple	---
Administrativo	Cumple	---	Sulfatación	Cumple	---
Administrativo	Cumple	---	Ajuste de Borne	Cumple	---
Técnico mecánica	Cumple	---	Nivel de Carga	Cumple	---
Tarjeta de operación	Cumple	---	Retenedores ruedas	Cumple	---
Soat	Cumple	---	Ajudo frenos	Cumple	---
Pito	Cumple	---	Accele diferencial	Cumple	---
Instrumentos de tablero	Cumple	---	Refrigerante	Cumple	---
Licencia de tránsito	Cumple	---	Agua limpiabrisas	Cumple	---
Elementos que obstruyan la vision	Cumple	---	Accele hidraulico	Cumple	---
Cinturon de seguridad	Cumple	---	Accele transmisión	Cumple	---
Sistema antidive de pedales	Cumple	---	Camaras de Aire	Cumple	---
Ancilaje silenciosa	Cumple	---	Relaxious	Cumple	---
Luces internas	Cumple	---	Puntales Mac Pherson	Cumple	---
Ventaneria	Cumple	---	Sistema de Escape	Cumple	---
Elementos de fragmentacion o expulsion de ventanilla	Cumple	---	Correas	Cumple	---
Bortiquin	Cumple	---	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	---
Chaleco	Cumple	---	Eje cardánico	Cumple	---
Señales	Cumple	---	Amortiguador	Cumple	---
Taxis	Cumple	---	Esqui	Cumple	---
Gato	Cumple	---	Brazos de Dirección	Cumple	---
Cruceta	Cumple	---	Terminales	Cumple	---
Herramientas	Cumple	---	Rotulas de Brazos Oscilantes	Cumple	---
Axe	Cumple	---	Barra Conectoras u oscilantes	Cumple	---
Pacho Sist. De Tension	Cumple	---	Brazo Pitman	Cumple	---
Uanta trasera izquierda exterior	Cumple	---	Muelles	Cumple	---
Luces de parqueo	Cumple	---	Circuito	Cumple	---
Luces de reversa	Cumple	---	Inspección de Compresor	Cumple	---
Luces de stops	Cumple	---	Pastas	Cumple	---
Luces altas	Cumple	---	Bandas	Cumple	---
Uanta delantera izquierda	Cumple	---	Mordazas	Cumple	---
Uanta trasera derecha exterior	Cumple	---	Tuercas y rines	Cumple	---
Uanta trasera derecha interior	Cumple	---	Barra estabilizadora	Cumple	---
Uanta trasera izquierda interior	Cumple	---	Verificación de Hojas	Cumple	---
Uanta de repuesto	Cumple	---	Ancilaje de Muelles	Cumple	---
Componente tecnologico	Cumple	---	Porta Manguetas	Cumple	---
Uanta delantera derecha	Cumple	---			

ESTADO REVISION: Aprobado


FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO


FIRMA DEL INSPECTOR