



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:

PLACA:

NOMBRE INSPECTOR:

VENCIMIENTO

1/11/2024	TRM843	Andres Felipe Calderon Florez	9/12/2024
-----------	--------	-------------------------------	-----------

NOMBRE PROPIETARIO:

CEDULA CONDUCTOR:

NOMBRE CONDUCTOR:

JOHN EVER CANO PENAGOS	1128444759	JHON EVER CANO PENAGOS
------------------------	------------	------------------------

DOCUMENTOS

VENCIMIENTO SOAT:

VENCIMIENTO CDA

VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:

18/12/2024	9/12/2024	12/10/2026
------------	-----------	------------

CARGAR EXTINTOR:

VENCIMIENTO EXTINTOR:

EQUIPO DE CARRETERA:

KILOMETRAJE:

Si	30/06/2025	Si	266259
----	------------	----	--------

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
enquemas	Cumple	---	Radiador	Cumple	---
tuberia	Cumple	---	Acete motor	Cumple	---
administrativo	Cumple	---	Sulfatacion	Cumple	---
administrativo	Cumple	---	Ajuste de Borne	Cumple	---
Técnico mecánica	Cumple	---	Nivel de Carga	Cumple	---
Tarjeta de operación	Cumple	---	Retenedores ruedas	Cumple	---
Soat	Cumple	---	Líquido frenos	Cumple	---
Pito	Cumple	---	Acete diferencial	Cumple	---
Instrumentos de tablero	Cumple	---	Refrigerante	Cumple	---
Uceda de tránsito	Cumple	---	Agua limpiabrisas	Cumple	---
Elementos que obstruyan la visión	Cumple	---	Acete hidráulico	Cumple	---
Cinturon de seguridad	Cumple	---	Acete transmisión	Cumple	---
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	---	Cámaras de Aire	Cumple	---
Anclaje silbetera	Cumple	---	Retrovisor	Cumple	---
Luces Internas	Cumple	---	Puntales Mac Pherson	Cumple	---
Ventilatoria	Cumple	---	Sistema de Escape	Cumple	---
Elementos de fragmentación o expulsión de ventanilla	Cumple	---	Correas	Cumple	---
Botiquin	Cumple	---	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	---
Chaleco	Cumple	---	Eje cardánico	Cumple	---
Señales	Cumple	---	Amortiguador	Cumple	---
Tacos	Cumple	---	Espiral	Cumple	---
Cuto	Cumple	---	Brazos de Dirección	Cumple	---
Cruceta	Cumple	---	Terminales	Cumple	---
Herramientas	Cumple	---	Rótulas de Brazos Oscilantes	Cumple	---
Aire	Cumple	---	Barros Conectoras u oscilantes	Cumple	---
Pacha Sed. De Tension	Cumple	---	Bravo Pitman	Cumple	---
Uanta trasera izquierda exterior	Cumple	---	Muelles	Cumple	---
Luces de parqueo	Cumple	---	Circuito	Cumple	---
Luces de reversa	Cumple	---	Inspección de Compresor	Cumple	---
Luces de stop	Cumple	---	Pastas	Cumple	---
Luces altas	Cumple	---	Bandas	Cumple	---
Uanta delantera izquierda	Cumple	---	Mordazas	Cumple	---
Uanta trasera derecha exterior	Cumple	---	Tuercas y rines	Cumple	---
Uanta trasera derecha interior	Cumple	---	Barra estabilizadora	Cumple	---
Uanta trasera izquierda interior	Cumple	---	Verificación de Hojas	Cumple	---
Uanta de respuesta	Cumple	---	Anclaje de Muelles	Cumple	---
condominio tecnológico	Cumple	---	Porta Manguetas	Cumple	---
Uanta delantera derecha	Cumple	---	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	---
Luces bajas	Cumple	---			

ESTADO REVISION: Aprobado

[Signature]
FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

[Signature]
FIRMA DEL INSPECTOR