

Buseticas INT 08



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:

PLACA:

NOMBRE INSPECTOR:

VENCIMIENTO

2/11/2024	SNX018	Andres Felipe Calderon Florez	1/01/2025
-----------	--------	-------------------------------	-----------

NOMBRE PROPIETARIO:

CEDULA CONDUCTOR:

NOMBRE CONDUCTOR:

Nathalia Zapata	71275641	GUILLERMO LEON MORALES QUICENO
-----------------	----------	--------------------------------

DOCUMENTOS

VENCIMIENTO SOAT:

VENCIMIENTO CDA

VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:

26/01/2025	12/01/2025	23/09/2026
------------	------------	------------

CARGAR EXTINTOR:

VENCIMIENTO EXTINTOR:

EQUIPO DE CARRETERA:

KILOMETRAJE:

Si	30/04/2025	Si	232104
----	------------	----	--------

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Licencia de conducción	Cumple	---	Luces bajas	Cumple	---
Esquemas	Cumple	---	Radiador	Cumple	---
Tubería	Cumple	---	Aceite motor	Cumple	---
Administrativo	Cumple	---	Sulfatación	Cumple	---
Administrativo	Cumple	---	Ajuste de Bornes	Cumple	---
Técnico mecánica	Cumple	---	Nivel de Carga	Cumple	---
Tarjeta de operación	Cumple	---	Retenedores ruedas	Cumple	---
Soat	Cumple	---	Líquido frenos	Cumple	---
Pito	Cumple	---	Aceite diferencial	Cumple	---
Instrumentos de tablero	Cumple	---	Refrigerante	Cumple	---
Licencia de tránsito	Cumple	---	Agua limpiabrisas	Cumple	---
Elementos que obstruyan la visión	Cumple	---	Aceite hidráulico	Cumple	---
Cinturón de seguridad	Cumple	---	Aceite transmisión	Cumple	---
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	---	Cámaras de Aire	Cumple	---
Acorde sillero	Cumple	---	Retrovisor	Cumple	---
Luces internas	Cumple	---	Puntales Mac Pherson	Cumple	---
Ventilador	Cumple	---	Sistema de Escape	Cumple	---
Elementos de fragmentación o expulsión de ventanilla	Cumple	---	Correas	Cumple	---
Botiquín	Cumple	---	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	---
Chalico	Cumple	---	Eje cardánico	Cumple	---
Señales	Cumple	---	Amortiguador	Cumple	---
Talos	Cumple	---	Espiral	Cumple	---
Catso	Cumple	---	Brazos de Dirección	Cumple	---
Cuaceta	Cumple	---	Terminales	Cumple	---
Martinetas	Cumple	---	Rótulas de Brazos Oscilantes	Cumple	---
Aire	Cumple	---	Barra Conectoras u oscilantes	Cumple	---
Racho Sist. De Tensión	Cumple	---	Barro Pitman	Cumple	---
Alanta trasera izquierda exterior	Cumple	---	Muelles	Cumple	---
Luces de parqueo	Cumple	---	Circuito	Cumple	---
Luces de reversa	Cumple	---	Inspección de Compresor	Cumple	---
Luces de stop	Cumple	---	Pastus	Cumple	---
Luces altas	Cumple	---	Mandas	Cumple	---
Alanta delantera izquierda	Cumple	---	Mordaza	Cumple	---
Alanta trasera derecha interior	Cumple	---	Fuerzas y rines	Cumple	---
Alanta trasera derecha exterior	Cumple	---	Barra estabilizadora	Cumple	---
Alanta trasera izquierda exterior	Cumple	---	Verificación de Hojas	Cumple	---
Alanta de repuesto	Cumple	---	Anclaje de Muelles	Cumple	---
Componente tecnológico	Cumple	---	Porta Manguetas	Cumple	---
Alanta delantera derecha	Cumple	---			

ESTADO REVISION: Aprobado

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

FIRMA DEL INSPECTOR