

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162 , MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA

Fecha de prueba 2024-11-01	Nombre o razón social CAMILO ANDRES VILLADA GIRALDO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 8070640
Dirección CALLE 139 SUR N 45C-105	Teléfono 9999999	Ciudad Medellin

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Placa SNV180	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Renault	Línea Nuevo master minibus
Modelo 2014	No. de licencia de transito 10019635584	Fecha Matricula 2014-01-27	Color Blanco glaciar	Combustible Diesel	VIN o Chasis 93YMAF4CEEJ802418
No. Motor M9TC678C008531	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2299	Kilometraje 347118	Número de Sillas 19	Vidrios Polarizados SI () NO ()

DATOS DEL VEHICULO



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 90.50	Delantera Derecha	Valor 99.10	Trasera Izquierda	Valor 94.20	Trasera Derecha	Valor 88.00	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo 54.90	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo 30	Unidad %
			Eje 1 Izquierdo	2982.00	N	Eje 1 Derecho	3749.00	N	20.50*		
			Eje 2 izquierdo	3357.00	N	Eje 2 Derecho	4554.00	N	26.30*		
Eficacia auxiliar	Mínimo 29.20	Unidad %	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			

Desviación lateral

Eje 1 2.98	Eje 2 2.90	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10	Unidad m/km
------------	------------	-------	-------	-------	---------------	-------------

Inspección Visual

Rotulas inferiores	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Slop	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	Desempeñador	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Tapiceria	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Resortes o Balasitas	CUMPLE	Pilo	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Latoneria y Pintura	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

Yair Rendón A.

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.40	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.80	2.80
Eje2	2.65	2.49

YAIR RENDÓN AGUIRRE
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)