

Buseticas INT 0729



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:	6/11/2024	PLACA:	EQX000	NOMBRE INSPECTOR:	Andres Felipe Calderon Florez	VENCIMIENTO	7/12/2024
--------	-----------	--------	--------	-------------------	-------------------------------	-------------	-----------

NOMBRE PROPIETARIO:	STEFANY USMA BETANCUR	CEDULA CONDUCTOR:	98520422	NOMBRE CONDUCTOR:	RAUL DE JESUS ESCOBAR MUNOZ
---------------------	-----------------------	-------------------	----------	-------------------	-----------------------------

DOCUMENTOS		
VENCIMIENTO SOAT:	VENCIMIENTO CDA	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:
4/01/2025	7/12/2024	12/01/2026

CARGAS EXTINTOR:	VENCIMIENTO EXTINTOR:	EQUIPO DE CARRETERA:	KILOMETRAJE:
Si	30/11/2024	Si	253117

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Licencia de conducción	Cumple	---	Luces bajas	Cumple	---
Esquemas	Cumple	---	Radador	Cumple	---
Tuberia	Cumple	---	Aceite motor	Cumple	---
Administrativo	Cumple	---	Sulfatación	Cumple	---
Administrativo	Cumple	---	Ajuste de Bomes	Cumple	---
Técnico mecánica	Cumple	---	Nivel de Carga	Cumple	---
Tarjeta de operación	Cumple	---	Retenedores ruedas	Cumple	---
Soat	Cumple	---	Líquido frenos	Cumple	---
Pito	Cumple	---	Aceite diferencial	Cumple	---
Instrumentos de tablero	Cumple	---	Refrigerante	Cumple	---
Licencia de tránsito	Cumple	---	Agua limpiabrisas	Cumple	---
Elementos que obstruyan la vision	Cumple	---	Aceite hidráulico	Cumple	---
Cinturón de seguridad	Cumple	---	Aceite transmisión	Cumple	---
Sistema antidiveante de pedales	Cumple	---	Camaras de Aire	Cumple	---
Anticipo silenciosa	Cumple	---	Retrovisor	Cumple	---
Luces internas	Cumple	---	Puntales Mac Pherson	Cumple	---
Ventanería	Cumple	---	Sistema de Escape	Cumple	---
Elementos de fragmentación o expulsión de ventanilla	Cumple	---	Correas	Cumple	---
Borlapien	Cumple	---	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	---
Chalero	Cumple	---	Eje cardánico	Cumple	---
Señales	Cumple	---	Amortiguador	Cumple	---
Tacos	Cumple	---	Espiral	Cumple	---
Plata	Cumple	---	Brazos de Dirección	Cumple	---
Crisanta	Cumple	---	Terminales	Cumple	---
Herramientas	Cumple	---	Horulas de Brazos Oscilantes	Cumple	---
Aire	Cumple	---	Barra Conectoras y oscilantes	Cumple	---
Punta Sist. De Tension	Cumple	---	Brazo Pitman	Cumple	---
Llanta trasera izquierda exterior	Cumple	---	Muelles	Cumple	---
Luces de parquero	Cumple	---	Circuito	Cumple	---
Luces de reversa	Cumple	---	Inspección de Compresor	Cumple	---
Luces de stop	Cumple	---	Pastillas	Cumple	---
Horas años	Cumple	---	Bandas	Cumple	---
Llanta delantera izquierda	Cumple	---	Mordazas	Cumple	---
Llanta trasera derecha interior	Cumple	---	Tuerzas y rines	Cumple	---
Llanta trasera derecha exterior	Cumple	---	Barra estabilizadora	Cumple	---
Llanta trasera izquierda interior	Cumple	---	Verificación de Hojas	Cumple	---
Llanta de repuesto	Cumple	---	Anclaje de Muelles	Cumple	---
Componentes tecnológicos	Cumple	---	Porta Manguetas	Cumple	---
Llanta delantera derecha	Cumple	---			

ESTADO REVISION: Aprobado

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

FIRMA DEL INSPECTOR