

Buseticos INT 341



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:

PLACA:

NOMBRE INSPECTOR:

VENCIMIENTO

8/11/2024	ESP979	Andres Felipe Calderon Florez	23/11/2024
-----------	--------	-------------------------------	------------

NOMBRE PROPIETARIO:

CEDULA CONDUCTOR:

NOMBRE CONDUCTOR:

Banco de Colombia S.A	1001248821	JUAN JOSE MUNERON LOPEZ
-----------------------	------------	-------------------------

DOCUMENTOS

VENCIMIENTO SOAT:

VENCIMIENTO CDA

VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:

30/11/2024	23/11/2024	29/12/2024
------------	------------	------------

CARGAR EXTINTOR:

VENCIMIENTO EXTINTOR:

EQUIPO DE CARRETERA:

KILOMETRAJE:

Si	31/12/2024	Si	168772
----	------------	----	--------

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Enchufas	Cumple	—	Escudador	Cumple	—
Huberia	Cumple	—	Arbol motor	Cumple	—
Administrativo	Cumple	—	Arbolacion	Cumple	—
Administrativo	Cumple	—	Arbol de Borne	Cumple	—
Técnico mecánica	Cumple	—	Arbol de Carga	Cumple	—
Tarjeta de operación	Cumple	—	Potenciadores fundas	Cumple	—
Soat	Cumple	—	Agujo freno	Cumple	—
Pilo	Cumple	—	Acete diferencial	Cumple	—
Instrumentos de tablero	Cumple	—	Refrigerante	Cumple	—
Licencia de tránsito	Cumple	—	Agua Anticorrosivos	Cumple	—
Piezas que obstruyan la vision	Cumple	—	Acete Hidraulico	Cumple	—
Cinturón de seguridad	Cumple	—	Acete transmision	Cumple	—
Sistema antiderrapante de pegas	Cumple	—	Camaras de Aire	Cumple	—
Anclaje silenciosa	Cumple	—	Retrorvisor	Cumple	—
Luces internas	Cumple	—	Pintales Mac Pherson	Cumple	—
Ventaneria	Cumple	—	Sistema de Escape	Cumple	—
Elementos de fragmentacion o espulsion de ventanilla	Cumple	—	Correas	Cumple	—
Botiquin	Cumple	—	Soportes (Motor, Transmision)	Cumple	—
Chaleco	Cumple	—	Eje cardánico	Cumple	—
Señales	Cumple	—	Amortiguadores	Cumple	—
Tacos	Cumple	—	Espiral	Cumple	—
Gato	Cumple	—	Brazos de Direccion	Cumple	—
Cruceta	Cumple	—	Terminales	Cumple	—
Herramientas	Cumple	—	Botulas de Brazos Oscilantes	Cumple	—
Aire	Cumple	—	Barras Conectores u oscilantes	Cumple	—
Rache Sist. De Tension	Cumple	—	Brazo Peman	Cumple	—
Llanta trasera izquierda exterior	Cumple	—	Muelles	Cumple	—
Luces de parqueo	Cumple	—	Circuito	Cumple	—
Luces de reversa	Cumple	—	Inspeccion de Compresor	Cumple	—
Luces de stops	Cumple	—	Pastillas	Cumple	—
Luces altas	Cumple	—	Barras	Cumple	—
Llanta delantera izquierda	Cumple	—	Morduras	Cumple	—
Llanta trasera derecha interior	Cumple	—	Tuercas y rines	Cumple	—
Llanta trasera derecha exterior	Cumple	—	Barras estabilizadora	Cumple	—
Llanta trasera izquierda interior	Cumple	—	Verificación de Hojas	Cumple	—
Llanta de repuesto	Cumple	—	Anclaje de Muelles	Cumple	—
Componente tecnologico	Cumple	—	Porta Manguetas	Cumple	—
Llanta delantera derecha	Cumple	—	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	—
Luces bajas	Cumple	—			

ESTADO REVISION: Aprobado

[Firma]
FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

[Firma]
FIRMA DEL INSPECTOR